Funksjonstest

TESTDATO: 24.11.2026

VOLKSWAGEN GOLF / 1K 75 HK MANUELL

DR87454 | 132 592 KM | 07.06.2006 Førstegang registrert | Bensin

CHASSISNR: WVWZZZ1KZ6W160537	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 19.09.2026

Test er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE 🔍
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.	
1.2 Prøvekjøring	Ikke prøvekjørt. tom for bensin, motorolje under minimum, dekk er " eggformet" bilen hopper....	
Eksteriør		
2.1 Under bil	Rust. se bilder	
2.2 Speil -	Speilhus riper.	venstre
2.3 Dekk/Felger	Gamle dekk. to stk vinterdekk over 10år. dekkene er sprukket og ikke rund lengre.	
2.4 Kanal -	Rusthull. helt gjennom rustet, bare lakken som holder kanalen sammen	venstre, høyre
Lys		
3.1 Lys foran -	Matte glass.	venstre, høyre
3.2 Lys bak -	Defekt / sprukket glass. ink fukt	venstre, høyre, indre, ytre
Motor		
4.1 Eksosanlegg	Eksoslekkasje.	
4.2 Kjølesystem/vannpumpe	lavt frysepungt. nesten bare vann	
4.3 Service	Service etter bilens intervall ikke fulgt. siste service utført oktober 2024	
4.4 Motor	motoroljenivå under minimum	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Ledd -	Slakk i ytre endeledd. ink defekt manskjett	venstre, høyre
5.2 Stabilisatorer/stag -	Slakk i lenkearmer.	høyre foran, venstre foran
5.3 Forstilling	Knirk/ulyd. må feilsøkes	
Bremser		
6.1 Parkeringsbrems	For dårlig virkning. ingen funksjon på høyre side	
Gir og drivlinje		
7.1 Aksler -	Drivakselmansjett defekt. lekker	venstre, høyre
Interiør		
8.1 Varme/AC/Klima	Svak/uteblitt funksjon på ac.	
Opplysninger/klargjøring		
9.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	
9.2 Opplysninger	Øvrig opplysninger. defekt vindusheis i fører dør. vinduet går ikke opp. lager knaselyder når vindusheis betjenes	



1.1 Varsellampe lyser se bilde



2.1 Rust Se bilder



2.1 Rust Se bilder



2.1 Rust Se bilder



2.1 Rust Se bilder



2.1 Rust Se bilder



2.1 Rust Se bilder



2.2 Speilhus riper



2.3 Gamle dekk To stk vinterdekk over 10år. Dekkene er sprukket og ikke rund lengre.



2.3 Gamle dekk To stk vinterdekk over 10år. Dekkene er sprukket og ikke rund lengre.



2.4 Rusthull Helt gjennom rustet, bare lakken som holder kanalen sammen



2.4 Rusthull Helt gjennom rustet, bare lakken som holder kanalen sammen



3.1 Matte glass



3.2 Defekt / sprukket glass Ink fukt



3.2 Defekt / sprukket glass Ink fukt



4.1 Eksoslekkasje



5.1 Slakk i ytre endeledd Ink defekt manskjett



7.1 Drivakselmansjett defekt Lekker



7.1 Drivakselmansjett defekt Lekker



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde


13:10
15.5°C
13259 km
14826 trip

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Nei		Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	19,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	19,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 25, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 26, 2014

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	5	5	5	5
Mønsterdybde vinterdekk	5,5	5,5	5,5	5,5
Bremseskiver (mm)	22	22		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
24.11.2024	117256

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Systemfunksjoner
Prøvekjøring

Eksteriør
Under bil
Låser/tyverisikring
Speil
Vinduspussere/-spyler
Dekk/Felger
Frontvindu
Kanal

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Eksosanlegg
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Instrumenter og brytere
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Multimedia
Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang.
   Funksjonstest skal kun benyttes som dokumentasjon ved gjeldene transaksjon av den som har bestilt testen.
   Alle henvendelser rundt testen og bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper og selger av bilen.
2. **Bedømming**
   Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter som vist i skjema. Karosseri og interiør er ikke er vurdert, og kjøper må forholde seg til visuell kontroll eller bilder for å avgjøre kosmetisk tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet. Utover dette kun visuell kontroll. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger en mangler ved en tidligere PKK kontroll.
3. **Demontering**
   Det blir ikke demontert for ytterligere kontroll. Det kan være periodiske feil, oljeforbruk og lekkasjer som ikke kan avdekkes på testtidspunktet som krever ytterligere utredning. Det er ikke foretatt noen form for diagnosetest.
4. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
5. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   For biler kjøpt på auksjon må reklamasjoner være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon.