6700130

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.11.2026

Kunde

Navn	Bilhuset Førde AS
Medlemsnummer	94667425
Adresse	Øyrane 6
Postnummer og -sted	6800 FØRDE
Telefon	41616271
E-post	direktebiler@autoringen.no

Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	**Motorstørrelse**	1598 cm^3
Modell	3008	**Motoreffekt**	110 kW
Type	M	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	TV99680	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	VF3M4DGLUPS100700	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	43176	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2023
Karosseritype	Flerbruksbil	**Registrert første gang**	15.11.2023
		Frist for neste EU kontroll	14.11.2027

Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6700130

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.11	Glassruter.	* Limrester på innsiden av frontruten.	
21.18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
40.6	Bremsevæske.	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
61.9	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
62.24	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre bakdør, Venstre bakskjerm
62.25		Bulk(er)	Venstre fordør
85.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Ekstra hjulsett..	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Dato	Km.stand
28.08.2024	13190

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	10 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-7 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Står på sommerhjul.
Ekstra hjulsett	Befinner seg utenfor bilen

6700130

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓
14 - Glassruter.	O
15 - Setevarmer.	✓
16 - Innvendig speil.	✓
17 - Utvendig speil.	✓
18 - Solskjerm.	✓
20 - Taktrekk.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O
23 - Interiør generelt.	✓

Prøvekjøring.

24 - Motor virkemåte.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓
31 - Bremsevirkning.	✓
32 - Avgassanalyse. (Bensin)	✓

Motor.

34 - Panser.	✓
35 - Understellsnummer.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	R
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓
40 - Bremsevæske.	O
41 - Kjølesystem.	✓
42 - Batteri 12 volt.	R
43 - Oljenivå motor.	✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓
45 - Motorfester.	✓

Motor.

47 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

48 - Dører.	✓
49 - Elektrisk vindusheis.	✓
50 - Døråpning.	✓
51 - Dørtrekk.	✓
52 - Bilbelte.	✓
53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
54 - Seter.	✓
55 - Ladekontakt elbil/hybrid.	✓
56 - Ladekabel elbil/hybrid.	✓
57 - Tilhengerfeste.	✓
58 - Varseltrekant / refleksvest	✓
59 - Laste-/bagasjerom.	✓
60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	O
62 - Lakk / karosseri utvendig.	R

Underside.

63 - Vognbunn/understell.	✓
64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
65 - Stabilisator.	✓
66 - Differensial.	✓
67 - Drivaksler.	✓
69 - Bremserør.	✓
70 - Bremseslanger.	✓
71 - Bremsebelegg innvendig.	✓
72 - Bremseskiver innvendig.	✓
73 - Parkbrems.	✓
74 - Støtdempere.	✓
75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
76 - Lekkasjer.	✓
77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
79 - Eksosanlegg.	✓
80 - Travers.	✓
81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
82 - Styrestag/ledd.	✓
83 - Styresnekke, tannstang.	✓
84 - Fjærer / fjærbein.	✓

6700130

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
86 - Hjullager.	✓
87 - Dekk.	✓
88 - Felg.	✓
89 - Ekstra hjulsett..	|

6700130

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	-7 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	23 °C
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	210,00
31.2		Bremsevirkning, HF	210,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	160,00
32	Avgassanalyse. (Bensin)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
40.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	178 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	38 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	680 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	418 ampere
56.1	Ladekabel elbil/hybrid.	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	29,70 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	29,80 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	11,60 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	11,70 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	4,50 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,50 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke tilgjengelig for kontroll

6700130

Feilkodeutlesing utført 23.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (65)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Comfort	B1000	ECU — Faulty or missing calibration
	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1009	ECU — Internal fault
	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	B11B0	Windscreen wiper — Function faulty.
	B11F0	Low beam — Function faulty.
	B1209	Distance assist — Signal faulty
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B120D	Cruise control — Distance regulation function faulty
	B1224	Distance sensor rear outside left — Function faulty.
	B1227	Distance sensor RR inner side — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	B1328	Actuation of rear window/exterior mirror heating — Function faulty.
	B1386	Power window motor RR — Function faulty.
	B1391	Power window motor FL — Fault in electric circuit
	B1392	Power window motor FR — Fault in electric circuit
	B1393	Power window motor RL — Fault in electric circuit
	B13BF	A/C compressor — Function faulty.
	B13C0	A/C compressor — Actuation missing/faulty
	B1418	Buckle switch driver side — Signal implausible
	B141E	Start/stop system button — Function faulty.
	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
	B1576	Multifunction display unit — Coding missing or faulty
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1747	Power operated tailgate module — Initialization faulty
	B174E	Rear hatch closing switch — Fault in electric circuit
	B174F	Rear hatch closing switch — Fault in electric circuit
	B1752	Power liftgate actuator 2 — Fault in electric circuit
	B1753	Power liftgate actuator 1 — Fault in electric circuit
	B1818	Oil level control — Function faulty.
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	U1807	Limit shutoff — No feedback!
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F1A	LIN bus — Communication faulty
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication

System	Feilkoder	Beskrivelse
		faulty
	U1F3A	Front wiper motor — Communication faulty
	U1F3B	CAN communication with multifunction ECU/belt warning indicator light — No communication possible
	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Infotainment system	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	B1538	GPS MODULE — Function faulty.
	U18A0	USB port — Restricted transmission
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
	U1F03	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
OBD		
Passive safety	B00D5	Indicator light for passenger airbag cutoff — Function faulty.
Powertrain	P12F3	Current sensor of high-voltage battery module charger/ vehicle system battery charger — Fault in electric circuit
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
Brake system	ABS/ESP
	Master cylinder for electronic brake boost EBB
Comfort	Acoustic pedestrian warning (AVAS)
	Control tip switch at steering wheel
	Multiplex operating unit
	Steering wheel switch module
Passive safety	Service module (automatic emergency call)
Powertrain	Contact switch of vehicle electrical system battery 1
	Contact switch of vehicle electrical system battery 2
	Electric motor
	Gasoline engine
	Traction battery
Steering	Hydraulic power steering
Thermal management	Automatic air conditioning
Transmission	Automatic transmission BVA_EATN8 (Hybrid)

6700130

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6700130

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt

6700130


Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt