Auksjonstakst

TESTDATO: 24.11.2026

SKODA ENYAQ 80 / NY 204 HK AUTOMAT 2WD

EC79505 | 70 290 KM | 29.07.2021 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR: TMBJC9NY8MF015475	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 26.05.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Nøkler	Mangler. 1 stk	
1.2 Nøkler	Mangler sverdet. sverd knekt	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Sensor -	Virker ikke.	bak
2.2 Systemfunksjoner	Dekktrykkvarsler lyser.	
2.3 Diagnose	Feilkoder. se diagnosetest	
Eksteriør		
3.1 Lakk	Noen riper og småbulker.	
3.2 Panser	Steinsprut.	
3.3 Bakluke	Bulk med lakkskade. og flere riper	
3.4 Speil -	Speilhus riper.	høyre
3.5 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. alle sommer	
3.6 Dekk/Felger	Dekkskade sommerhjul. 3 stk sommer	
3.7 Dekk/Felger	Skjev slitasje på sommerdekk. 2 stk	
3.8 Støtfanger -	Ripe(r).	bak
3.9 Støtfanger -	Bulk. og riper	foran
3.10 Tak	Riper. og stolpe	
3.11 Frontvindu	Steinsprut.	
Lys		
4.1 Lys bak -	Krakelering i plast.	høyre, ytre
4.2 Refleks -	Skadet.	venstre bak
Hjuloppheng/styring		
5.1 Ratt/styringsmekanisme	Skjev rattstilling.	
Interiør		
6.1 Bagasjeromskjuler	Mangler.	
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	




1.2 Mangler sverdet Sverd knekt



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker




3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.2 Steinsprut



3.3 Bulk med lakkskade Og flere riper



3.4 Speilhus riper



3.5 Kantkjørt felg Alle sommer



3.6 Dekkskade sommerhjul 3 stk sommer



3.6 Dekkskade sommerhjul 3 stk sommer



3.6 Dekkskade sommerhjul 3 stk sommer



3.7 Skjev slitasje på sommerdekk 2 stk




3.8 Ripe(r)



3.9 Bulk Og riper




3.9 Bulk Og riper



3.10 Riper Og stolpe



3.10 Riper Og stolpe




3.11 Steinsprut




4.1 Krakelering i plast



4.2 Skadet



7.1 Dokumentert service, se bilde


Komplett dokumentasjon

ŠKODA

Bildata

Chassisnr.	TMBCRNY8MF015475
Typebetegnelse	ENYAQ iV 80 150/82 ETH
Dato for utlevering	2021-07-29
Utvidet garanti	Kontraktutløp 2026-07-28
	Kjørelengde 100000 km

Inspeksjon

Dato	2023-06-16
Kjørelengde	24981 km
Ordrenr.	544332
Utførte tilleggsarbeider	✓ Støv- og pollenfilter
	✓ Bremsevæskeservice
Utført av	MØLLER BIL RUD
	OLAV INGSTADSVEI 8
	1351 RUD
	Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

Verkstedets merknader

Dato	2022-11-24
Kjørelengde	16534 km
Utført oppgradering 97GA	
Utført av	MØLLER BIL RUD
	OLAV INGSTADSVEI 8
	1351 RUD
	Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja

Galaxy Tab Active3

7.1 Dokumentert service, se bilde

Utført 24.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		1
C102D00	Dekktrykkvarsel Permanent	
Bremseforsterker -		0
Kollisjonspute -		0
Frontrute display -		1
B1B68F0	Head-up display kontrollmodul Feil i display	
Sjåførens informasjonsskjerm -		0
Grensesnitt for starttilgang -		0
Tyverisikringsenhet venstre foran -		0
Tyverisikringsenhet høyre foran -		0
Tyverisikringsenhet venstre bak -		0
Tyverisikringsenhet høyre bak -		0
Klimakontroll -		0
HV-batteriregulering -		1
U163F00	Hybrid/høyspentbatterisystem ingen kommunikasjon med applikasjonsserver	
HV-batterilader kontrollmodul -		1
U15AC00	Signaldempingslogg feilaktig funksjon	
Software Cluster Embedded 1 -		1
U14FF00	Sikker kommunikasjon ombord Signaturoppretting mislyktes	
DCDC-omformer -		0
Software Cluster Housekeeping 1 -		0
Kontrollmodul for elektrisk drev -		0
Koble fra/til høyspentsystem -		0
Elektrisk motor -		0
Kameramodul foran. -		1
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
parkeringshjelp -		2
B107604	Bakre venstre parkeringshjelpsensor feilaktig	
B10FCF0	Føler parkeringshjelp foran Funksjonsbegrensning på grunn av miljøpåvirkning	

SYSTEM		ANTALL
Ryggekamera/områdevisning 360° -		3
B127801	Ledning for videosignal fra frontkamera Elektrisk feil	
B186201	Spenningsforsyning for frontkamera Elektrisk feil	
B201000	ingen grunninnstilling Permanent	
Avstandskontrollenhet -		0
Filskiftehjelp -		0
Informasjonselektronikk 1 -		1
U111000	Mobilkommunikasjonsantenne 4 for informasjonselektronikk 1 kortslutning til B+	
Multifunksjon - Kontrollenhet telematisk		1
U14FE00	Sikker kommunikasjon ombord Signaturkontroll mislyktes	

SYSTEM		ANTALL
Gateway -		20
U14A800	Ethernet-databuss gren 11 ingen kommunikasjon	
U140600	Statisk strøm For stort	
U112300	Databuss feilverdi mottatt Periodisk	
U15FA00	EgoMaster Inndatafeil	
U173E00	Deteksjon av setebruk Funksjonsbegrensning pga. usannsynlig melding	
B163002	prediktive rutedata Signalfeil	
B200000	Feil i kontrollmodul Periodisk	
U10DC00	Lokal data bus 4 Elektrisk feil	
B17E0F0	Ladekonnektorlås Pluggen er ikke låst	
P1BF100	Ekstern ladeinfrastruktur Feil på inngangsspenning	
P30C100	Ladekontaktgjenkjenning AC urimelig	
P1CC300	Ekstern ladeinfrastruktur feilaktig funksjon	
U15AD00	Hurtiglading (DC) Ladestasjon er inkompatibel	
U163300	Strømlinjekommunikasjon Tilkoblingsfeil	
B1A7BF0	HV-isolasjonsmåling feilaktig	
P1DD500	Ladekontakt A Aktiveringsfeil på kontaktlåsemekanisme	
P1DDC00	Ladekontakt A Kontaktlåsemekanisme ikke låst	
P1DCB00	Ekstern ladeinfrastruktur Ingen ladeberedskap for ladekontakt A	
U029200	Mistet kommunikasjon med kjøre motor kontrollmodul "B" Permanent	
B17B8F2	Kontrollmodul for berøringsgjenkjenning på ratt Sensorfeil	
Sentral elektronikk -		3
U14FF00	Sikker kommunikasjon ombord Signaturoppretting mislyktes	
B126211	Aktivering av frontlyktspyler Kortslutning til jord	
B126101	Vindusspylerpumpe Elektrisk feil	

SYSTEM	ANTALL
Applikasjonsserver 1 System 2 Java - U110300 Produksjonsmodus. aktiv Permanent	1
Applikasjonsserver 3 System 1 Infotainment - B10CD00 Funksjon redusert av energiadministrasjon Periodisk	1
Elektrisk styringslås -	0
Styring av frontlys venstre side 2 -	0
Styring av frontlys høyre side 2 -	0
Servostyring -	0
Bagasjeromslokkelektronikk -	0
Tilhengermodul -	0
Applikasjonsserver 1 system 1 adaptiv -	0
Adaptivt understell -	0
Setejustering førerside -	0
Styremodul for soltak -	0
Aktuator for støy fra utsiden -	0
Dørmodul på førersiden -	0
Dørmodul passasjersiden -	0
Dørmodul bak på førersiden -	0
Dørmodul bak på passasjersiden -	0

TESTFORHOLD/DATA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	13,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 7, 2021

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4,2	3,9	4,2	4,7
Mønsterdybde vinterdekk	6,5	6,5	4,5	4,8
Bremseskiver (mm)	29,5	29,5		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
02.12.2025	58169
SERVICER UTFØRT	**KILOMETERSTAND**
16.06.2023	24981

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Batteri(er)
El/hybrid batteripakke
Elektroniske styresystemer
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Service
Startmotor
Trekkraft

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Bagasjeromskjuler
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.