Autoringen Auksjonstakst

TESTDATO: 26.11.2026

VOLKSWAGEN UP! / AA 2WD

EB89068 | 17 738 KM | 23.11.2020 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR: WVWZZZAAZMD905722	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 23.11.2028

Auksjonstakst er en uavhengig vurdering av tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen. Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Takstmann anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK — Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkninger
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	OK
MOTOR	OK	HJULOPPHENG/STYRING	Anmerkninger
BREMSER	OK	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	OK

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Steinsprut/Riper/bulk	
2.2 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	
Hjuloppheng/styring		
3.1 Ratt/styringsmekanisme	Skjev rattstilling.	



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.1 Øvrige feil
Steinsprut/Riper/bulk



2.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler


6






e-up!












22.0
AUTO
A/C
AUTO
A/C
Kontroller kjørebane!
RADIO
MEDIA
PHONE
MENU


16:04
Total kjørelengde
17738 km


15:25
Total kjørelengde
17734 km

Utført 26.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Blokkeringsfrie bremser - ABS (Blokkeringsfrie bremser)		0
Bremseforsterker -		0
Kollisjonspute -		0
Motor - CPGA, DAFA, CHYA, CHYB, CYTA, CWRA, CHZA, CSEA, DKLC, DKRA...		0
Instrument -		0
Startsperre -		0
Hybrid batterikontroll -		1
0047E8	Unknown fault code	
Kontrollmodul for elektrisk drev -		2
U011100	Tapt kommunikasjon med batterienergikontrollmodul "A" Periodisk	
P1BF000	Varmerkontrollmodul høyspentbatteri Deteksjon av høyspentforstyrrelser ikke mulig (initialisering)	
Elektrisk motor -		0
HV-batteri ladestyring -		0
HV-batterilader kontrollmodul -		0
Kameramodul foran. -		0
parkeringshjelp -		0
Informasjonselektronikk 1 -		1
B110231	Ryggekamera ikke signal	
Hurtigservice -		0
Servostyring -		0
Sentral elektronikk -		0
Gateway -		0
Kontrollenhet telematisk -		0
Hurtigservice -		0
Transportmodus -		0
Batteriregulering -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 32, 2020

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,8	5,9
AKSEL 2	6,5	6,7

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 42, 2019

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,1	7,2
AKSEL 2	7,3	6,7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✗ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant