Auksjonstakst

TESTDATO: 26.11.2026

CITROEN C3 / S 110 HK AUTOMAT 2WD

UF76593 | 95 185 KM | 16.08.2017 Førstegang registrert | Bensin

CHASSISNR: VF7SXHNZTHT641645	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 31.03.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	🔍
EKSTERIØR	🔍	LYS	🔍
MOTOR	🔍	HJULOPPHENG/STYRING	🔍
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	🔍

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest. - feilsøkes	
1.2 Prøvekjøring	Øvrige feil. - knirker 1x forstilling	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Stensprut.	
2.2 Dører -	Rust i fals.	høyre bak
2.3 Dører -	Rust/korrosjon.	venstre foran, venstre bak
2.4 Dekk/Felger	Skade på felg. - sommer 1x	
2.5 Støtfanger -	Skade.	bak
2.6 Frontvindu	Sliteriper i synsfelt.	
Lys		
3.1 Lys bak	Skiltlys lyser ikke.	
Motor		
4.1 Dynamo/lading	Utstyrsreim slitt/defekt/ulyd. - mettallisk shimrelyd feilsøkes	
4.2 Eksosanlegg	Eksoslekkasje.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Bakstilling	Knirk/ulyd. - slakk høyre side feilsøkes	
Interiør		
6.1 Bagasjeromskjuler	Skadet.	
6.2 Varme/AC/Klima	Funksjonsfeil. - kondenser skadet	
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	
7.2 Opplysninger	Øvrig opplysninger. - km	
7.3 Øvrig utstyr/klargjøring -	Dyprens.	alle



2.1 Stensprut




2.1 Stensprut



2.2 Rust i fals



2.3 Rust/korrosjon



2.3 Rust/korrosjon



2.4 Skade på felg - sommer 1x




2.5 Skade




4.2 Eksoslekkasje




6.1 Skadet



6.1 Skadet



6.2 Funksjonsfeil - kondenser skadet



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.2 Øvrig opplysninger - km



7.2 Øvrig opplysninger - km



7.3 Dyprens


CITROËN
C3


Ravaglioli


Ravaglioli


CITROËN
20
CITROEN
C3
HVIT
UF76593
www.ahb-shop.com




CARSTORE


CITROËN
C3
CARSTORE

Utført 26.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Blokkeringsfrie bremser - ABS (Blokkeringsfrie bremser)		0
Ekstra strammesystem - SRS (Ekstra strammesystem)		0
Motor - HMX (VIN 6-8 = Motorkode), BHY (VIN 6-8 = Motorkode)		0
Girkasse -		0
Instrument -		0
Klimakontroll -		0
Multifunksjons videokamera -		2
B1238	Visjonsfelt for multifunksjons videokamera Forbigående	
U1218	Ingen kommunikasjon med BSI Forbigående	
Parkeringshjelpsystem -		0
Karossericomputer -		3
B1808	Feil i åpningen av startsperren av motorstyringens ECU Forespørsel mangler	
B183F	Antall motorstarter og / eller omstarter teller feil Koherens	
B1818	Oljenivå Målefeil	
Servostyring -		0
Regn- og lysstyrke-sensor -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	15,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 8, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 16, 2023

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4,7	4,7	5,3	5,3
Mønsterdybde vinterdekk	5,4	5,4	6,9	6,9
Bremseskiver (mm)	17,7	17,7	8,6	8,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
22.01.2026	90242

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Ja
DATO SISTE REGISTERREIM BYTTE
06.02.2025
KILOMETERSTAND
84764

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Avgass
Batteri(er)
Tenningsanlegg
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Bagasjeromskjuler
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.