6744927

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.11.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Land Rover	**Motorstørrelse**	2179 cm^3
Modell	RANGE ROVER EVOQUE	**Motoreffekt**	110 kW
Type	LV	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	NF63980	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	SALVA2BC8DH736237	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	107760	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	26.09.2013
		Frist for neste EU kontroll	17.08.2027

Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6744927

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel skadet 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.2	Varsellamper/ meldinger.	Varselmelding aktivert, se bilde	
19.3	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
21.4	Interiør generelt.	* Lukter noe kjølevæske fra klima og duger noe i bilen.	
26.3	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre tåkelys
34.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
38.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
42.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
45.7	Tilhengerfeste.	Korrosjon / irr.	
47.4	Laste-/bagasjerom.	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
48.2	Bagasjeromstildekning/rollo	Skadet innfesting:	
51.9	Vognbunn/understell.	Rustskade:	
78.3	Viskere, spylersystem	Vindusvisker/ spyler virker ikke	Bakrute

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
39.8	Dørtrekk.	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
42.7	Seter.	Misfarget/skittent:	Høyre bak, Venstre foran
49.9	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Bilen er ikke utstyrt med reservehjul	
50.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.24		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger foran, Høyre fordør, Høyre bakskjerm, Venstre speil, Høyre speil
50.26		Småbulker:	Høyre fordør
64.4	Lekkasjer.	Type svetting:	Olje
76.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæske.	Ikke tilgjengelig for kontroll

6744927

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	100 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-8 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Er bilen skitten, våt eller nediset?	Nei

6744927

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Skilter.	|
3 - Sentrallås/nøkler.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓
12 - Glassruter.	✓
13 - Setevarmer.	✓
14 - Innvendig speil.	✓
15 - Utvendig speil.	✓
16 - Solskjerm.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
19 - Taktrekk.	R
21 - Interiør generelt.	R

Motor.

22 - Panser.	✓
23 - Understellsnummer.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	O
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	R
27 - Oppvarmet rute/speil.	✓
28 - Bremsevæske.	|
29 - Kjølesystem.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓
31 - Oljenivå motor.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓
33 - Motorfester.	✓
34 - Registerreim.	R
35 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

36 - Dører.	✓
37 - Elektrisk vindusheis.	✓
38 - Døråpning.	R
39 - Dørtrekk.	O
40 - Bilbelte.	✓
41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
42 - Seter.	R
45 - Tilhengerfeste.	R
46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
47 - Laste-/bagasjerom.	R
48 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	O
50 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

51 - Vognbunn/understell.	R
52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
53 - Stabilisator.	✓
54 - Differensial.	✓
55 - Drivaksler.	✓
57 - Bremserør.	✓
58 - Bremseslanger.	✓
59 - Bremsebelegg innvendig.	✓
60 - Bremseskiver innvendig.	✓
61 - Parkbrems.	✓
62 - Støtdempere.	✓
63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
64 - Lekkasjer.	O
66 - Mellomaksel.	✓
67 - Eksosanlegg.	✓
68 - Travers.	✓
69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
70 - Styrestag/ledd.	✓
71 - Styresnekke, tannstang.	✓
72 - Fjærer / fjærbein.	✓

6744927

Hjul,dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	O
77 - Ekstra hjulsett..	✓

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	R
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremser - virkemåte	✓

6744927

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	5 °C
28	Bremsevæske.		Ikke tilgjengelig for kontroll
29	Kjølesystem.		Kontrollert visuelt
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
34.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
34.2		eller ved, måneder:	84
73	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	4,00 mm
77.2		Mønsterdybde	4,00 mm
77.3		Mønsterdybde	4,00 mm
77.4		Mønsterdybde	4,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt

6744927

Feilkodeutlesing utført 26.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (25)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Brake system	B1111	Electric parking brake — Function apply parking brake faulty
	C0031	Wheel speed sensor FL — Signal/function faulty
	C0037	Wheel rpm sensor RL — Function faulty.
	C003A	Wheel rpm sensor RR — Function faulty.
	C2008	Power motor left — Function faulty.
	U0415	CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data
Comfort	B1D21	Remote switch — Function faulty.
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
	U0257	Module interface f. display/control elements front — Communication disturbed
Powertrain	P0504	Brake contact A/B — Adjustment of brake light switches faulty
	P062C	Cruise control ECU — Function faulty.
	P1703	Brake light switch — Signal outside of self-test range
	P245A	EGR cooler bypass valve bank 1 — Interruption in electric circuit
Steering	B1304	Electron. power steering — Function faulty.
	U0415	CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data
	U3001	ECU — Incorrect shutdown!
Transmission	P0606	ECU — Internal processor fault!
	P1635	Different wheel-tire-combinations — Wheel/tire combination incorrect
	P176A	Transmission selector lever position — Function faulty.
	P176B	Transmission selector lever position — Function faulty.
	P1889	Oil supply pump — Function faulty.
	U0121	CAN bus connection to ABS control unit — Communication disturbed
	U0404	CAN bus connection to electronic selector lever module — Received invalid data

Utført uten feil (17)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	IPMB image processing module B
Anti-theft	RFA/KVM drive authorization module CAN
Comfort	DDM driver door module
	HCM headlamp control module
	IPC instrument cluster OBD 1
	IPC instrument cluster OBD 2
	PDM passenger door module
Infotainment system	Airbag ECU audio control module CAN

6744927

System	Beskrivelse
	FCDIM interface module CAN 1 AAM audio amplifier
OBD	
Passive safety	RCM safety restraint system ECU
Steering	SASM steering angle sensor ECU
Suspension	ATCM adaptive suspension control ECU CAN
Thermal management	FBH fuel-burning auxiliary heater HVAC electronic climate control ECU
Transmission	TCM automatic transmission ECU CAN

6744927

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6744927

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt

6744927

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt

6744927

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Bagasjeromstildekning/rollo **R**



21. Døråpning. **R**



22. Lakk / karosseri utvendig. **O**



23. Lakk / karosseri utvendig. **O**



24. Laste-/bagasjerom. **R**



25. Laste-/bagasjerom. **R**



26. Laste-/bagasjerom. **R**



27. Lekkasjer. **O**



28. Lykter/lys - tilstand. **R**



29. Sentrallås/nøkler. **R**



30. Service/Dokumentasjon. **R**

6744927

Bilder og vedlegg



31. Seter. R



32. Taktrekk. R



33. Varsellamper/ meldinger. R



34. Vognbunn/understell. R