6725907

# NAF Bruktbiltest - tilstandssjekk

**Testdato**
25.11.2026

## Kjøretøy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bilmerke** | Volkswagen | **Motorstørrelse** | 1968 $cm^3$ |
| **Modell** | TOURAN | **Motoreffekt** | 125 kW |
| **Type** | 1T | **Aksler i drift** | |
| **Registreringsnr.** | BR49380 | **Drivstofftype** | Diesel |
| **Understellsnr.** | WVGZZZ1TZ7W107488 | **Kjøretøygruppe** | 101 |
| **Km.stand.** | 261517 | **Bruktimportert** | Nei |
| **Farge** | Grå | **Registreringsår** | 2007 |
| | | **Registrert første gang** | 19.06.2007 |
| | | **Frist for neste EU kontroll** | 25.04.2027 |

## Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.
**NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.**

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.

6725907

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres | Resultat | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 28.5 | Bremserør. | Bremserør feil montert | Begge sider bak |
| 28.6 | | * Se bilde. | |
| 33.4 | Støtdempere. | Defekt støvmansjett | Venstre bak |
| 49.1 | Generelt | * Se bilderapport fra NAF. | |

| Ref.Id | Opplysning | Resultat | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 4.4 | Varsellamper/meldinger | * Lavt nivå på spylervæske. Se bilde. | |
| 5.6 | Glass | Noe steinsprut på frontrute | |
| 17.3 | Feilkodeutlesing. | Diagnoseavlesing ligger i testrapport | |
| 17.4 | | Det finnes feilkoder, se rapport | |
| 19.11 | Lykter/lys - tilstand. | Krakelert lykteglass | |
| 19.12 | | Dugg i lykt: | Venstre sideblinklys, Høyre sideblinklys, Høyre baklys |
| 19.13 | | Mindre ripe(r) i lampeglass | |
| 19.15 | | * Matte og slitte glass på kjørelys på begge sider. | |
| 20.7 | Utvendig tilstand motor. | Motorvask anbefales | |
| 20.8 | | Oljesvetting | Toppdeksel |
| 20.10 | | * Se bilde. | |
| 22.10 | Vognbunn/understell | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell | |
| 22.11 | | * Se bilde. | |
| 23.9 | Opphengs- / bærearmer bakaksel. | Korrosjon/rustdannelse | |
| 23.10 | | * Se bilde. | |
| 33.10 | Støtdempere. | Svetting fra støtdemper | Venstre bak |
| 33.12 | | * Se bilde. | |
| 35.4 | Lekkasjer. | Type svetting: | Motorolje |
| 35.5 | | Svetting ved: | Se bilde |
| 38.10 | Eksosanlegg. | Betydelig rust i eksosanlegg | |
| 39.8 | Travers. | Rustdannelse | Bak, Høyre bak, Venstre bak |
| 47.11 | Felg. | Riper/slitasje på felg | |
| 48.26 | Ekstra hjulsett.. | Ripe/slitasje på felg | |

## Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t
**Utetemperatur ved prøvekjøring** 1 °C
**Føreforhold ved prøvekjøring** Isete;Vått

6725907

## Generell informasjon.

| | |
|---|---|
| 1 - Bildeserie | ✓ |
| 2 - Sentrallås/nøkler. | ✓ |

## Teknisk

| | |
|---|---|
| 3 - Rattaksel, ledd. | ✓ |
| 4 - Varsellamper/meldinger | O |
| 5 - Glass | O |
| 6 - Varmeapparat/ klimaanlegg (AC). | ✓ |

## Prøvekjøring.

| | |
|---|---|
| 7 - Motor virkemåte. | ✓ |
| 8 - Kjøreegenskaper. | ✓ |
| 10 - Girkasse. (automatisk) | ✓ |
| 13 - Parkeringsbrems. | ✓ |
| 14 - Bremsevirkning. | ✓ |
| 16 - Avgassanalyse. (Diesel) | ✓ |

## Motor.

| | |
|---|---|
| 17 - Feilkodeutlesing. | O |
| 18 - Lykter/lys - virkemåte. | ✓ |
| 19 - Lykter/lys - tilstand. | O |
| 20 - Utvendig tilstand motor. | O |

## Underside.

| | |
|---|---|
| 22 - Vognbunn/understell | O |
| 23 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. | O |
| 24 - Stabilisator. | ✓ |
| 25 - Differensial. | ✓ |
| 26 - Drivaksler. | ✓ |
| 28 - Bremserør. | R |
| 29 - Bremseslanger. | ✓ |
| 30 - Bremsebelegg innvendig. | ✓ |
| 31 - Bremseskiver innvendig. | ✓ |
| 32 - Parkbrems. | ✓ |
| 33 - Støtdempere. | R |
| 34 - Drivstofftank, rør, slange. | ✓ |
| 35 - Lekkasjer. | O |
| 38 - Eksosanlegg. | O |
| 39 - Travers. | O |
| 40 - Opphengs- / bærearmer foraksel. | ✓ |
| 41 - Styrestag/ledd. | ✓ |
| 42 - Styresnekke, tannstang. | ✓ |

## Underside.

| | |
|---|---|
| 43 - Fjærer / fjærbein. | ✓ |

## Hjul,dekk.

| | |
|---|---|
| 44 - Bremseskive/klosser utvendig | ✓ |
| 45 - Hjullager. | ✓ |
| 46 - Dekk. | ✓ |
| 47 - Felg. | O |
| 48 - Ekstra hjulsett.. | O |

## Kommentarer

| | |
|---|---|
| 49 - Generelt | R |

6725907

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt | Frase | Måleverdi |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Bildeserie | Bilder | Kundens bestemte bildeserie gjennomført |
| 2.1 | Sentrallås/nøkler. | Antall nøkler: | 2 stk |
| 6.1 | Varmeapparat/ klimaanlegg (AC). | Temperatur på luft inn i klimaanlegg | 18 °C |
| 6.2 | | Temperatur på luft ut av klimaanlegg | 12 °C |
| 14.1 | Bremsevirkning. | Bremsevirkning, VF | 240,00 |
| 14.2 | | Bremsevirkning, HF | 230,00 |
| 14.3 | | Bremsevirkning, VB | 160,00 |
| 14.4 | | Bremsevirkning, HB | 170,00 |
| 16 | Avgassanalyse. (Diesel) | | Kontrollert visuelt |
| 44.1 | Bremseskive/klosser utvendig | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran: | 22,00 mm |
| 44.2 | | Bremseskivetykkelse VF | 24,20 mm |
| 44.3 | | Bremseskivetykkelse HF | 24,30 mm |
| 44.4 | | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak: | 10,00 mm |
| 44.5 | | Bremseskivetykkelse VB | 11,90 mm |
| 44.6 | | Bremseskivetykkelse HB | 12,00 mm |
| 46.1 | Dekk. | Bilen er utrustet med: | Vinterdekk m/pigg |
| 46.2 | | Mønsterdybde VF | 8,20 mm |
| 46.3 | | Mønsterdybde HF | 8,20 mm |
| 46.4 | | Mønsterdybde VB | 6,10 mm |
| 46.5 | | Mønsterdybde HB | 6,40 mm |
| 47.1 | Felg. | Felg montert på bilen: | Lettmetallfelg |
| 48.1 | Ekstra hjulsett.. | Mønsterdybde | 5,70 mm |
| 48.2 | | Mønsterdybde | 5,50 mm |
| 48.3 | | Mønsterdybde | 4,20 mm |
| 48.4 | | Mønsterdybde | 4,90 mm |
| 48.5 | | Ekstra hjulsett er utrustet med: | Sommerdekk |
| 48.6 | | Felg på ekstra hjulsett: | Lettmetallfelg |

6725907

## Feilkodeutlesing utført 25.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

## Utført med feil (15)

| System | Feilkoder | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Advanced driver assistance system | 1546 | Sensor for park assist RL centre G204 — Function/signal faulty |
| | 1547 | Sensor for park assist RR centre G205 — Function/signal faulty |
| | 436 | Parking aid sensor rear inside left — Function faulty. |
| Comfort | 1038 | C/locking thermal protection — Function faulty. |
| | 109 | Turn signal light in exterior mirror driver side — Function faulty. |
| | 110 | Turn signal light in exterior mirror passenger side — Function faulty. |
| | 1300 | CAN bus connection to navigation ECU — Communication disturbed |
| | 1553 | DRIVE FOR C/LOCKING OF PASSENGER DOOR V57, "CLOSING" — Function faulty. |
| | 446 | ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low |
| | 929 | Lock unit for passenger c/locking-F221 — Lock unit for passenger c/locking-F221 |
| | 96 | Actuator "secure central locking system driver side door" — Function faulty. |
| | 98 | C/locking motor of RL door, secure — Function faulty. |
| Thermal management | 1415 | Recirculation pump-V55 — Recirculation pump-V55 |
| | 1444 | Voltage supply — Undervoltage registered |
| | 2251 | Heater — Unit locked |

## Utført uten feil (1)

| System | Beskrivelse |
|---|---|
| OBD | |

6725907

# Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6725907

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

6725907

## Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

6725907

## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt