Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 25.11.2026

PEUGEOT ION / 1 2WD

EK90934

62 496 KM

29.05.2018
Førstegang registrert

Elektr.

CHASSISNR: VF31NZKYZJU800620	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 30.04.2028

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkninger
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	OK
MOTOR	Anmerkninger	HJULOPPHENG/STYRING	OK
BREMSER	OK	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
2.1 Under bil -	Rust.	venstre, høyre, foran, bak
2.2 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
2.3 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg.	begge foran
Motor		
3.1 Service	Service etter bilens intervall ikke fulgt. + Varsler servoce.	
Opplysninger/klargjøring		
4.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust




2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.2 Kantkjørt felg




2.3 Kantkjørt felg



2.3 Kantkjørt felg



3.1 Service etter bilens intervall ikke fulgt
+ Varsler servoce.



4.1 Dokumentert service, se bilde



4.1 Dokumentert service, se bilde












km
62492


km
62496

Utført 25.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Blokkeringsfrie bremser - ABS (Blokkeringsfrie bremser)		0
Instrument -		1
U1116	Ingen kommunikasjon med hands-free	
Elektrisk driftmaskin -		2
U1100	Tap av elektrisk kjøretøys håndtering av ECU meldingsmodul	
U1920	Feil på K-linjen	
Traksjonsbatteri -		0
Elektronisk kjøretøystyreenhet -		0
Innebygd System Grensesnitt - BSI (Innebygd System Grensesnitt)		6
D111	Unknown fault code	
5921	Unknown fault code	
5911	Unknown fault code	
5931	Unknown fault code	
5941	Unknown fault code	
5902	Unknown fault code	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	16,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	16,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 44, 2025

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,4	6,5
AKSEL 2	4,3	4,8

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 12, 2017

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	4,8	4,9
AKSEL 2	3,5	3,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Frontvindu
- ✓ Kanal

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Lekkasjer
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant