Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 25.11.2026

VOLKSWAGEN GOLF / AU 105 HK MANUELL 2WD

BS82018 | 198 089 KM | 15.10.2013 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: WVWZZZAUZEW139111	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 24.05.2027

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.	
1.2 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
2.1 Under bil	Rust. Understell	
2.2 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
2.3 Frontvindu	Steinsprut med sprekk.	
2.4 Kanal -	Korrosjon/rust.	begge
Lys		
3.1 Lys foran -	Matte glass.	begge foran
Motor		
4.1 Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor.	
Bremser		
5.1 Skiver -	Slitte/stor slitekant.	begge foran
5.2 Bremseskjold -	Mangler.	høyre bak
5.3 Bremseskjold -	Skadet. Løse	begge foran
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



1.1 Varsellampe lyser se bilde



2.1 Rust
Understell



2.1 Rust
Understell



2.2 Kantkjørt felg



2.3 Steinsprut med sprekk



2.4 Korrosjon/rust



2.4 Korrosjon/rust



2.4 Korrosjon/rust



2.4 Korrosjon/rust



2.4 Korrosjon/rust



2.4 Korrosjon/rust



2.4 Korrosjon/rust



3.1 Matte glass



3.1 Matte glass



4.1 Oljelekkasje fra motor



5.1 Slitte/stor slitekant



5.2 Mangler



5.3 Skadet
Løse



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde


6






GOLF






RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Bølerveien
6:22
Nybråten
Leirsund
Gauteidvegen
Leirsundveien
500m
Nytt mål
Mine mål
Spesialmål
Visning
Innst.




198085
0.0


7:00
AS
0
km/h
198089
0.0

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		1
C10A800	Hjuldiameter usannsynlig Periodisk	
Kollisjonspute -		0
Motor - CHHA, DNUE, DNUC, DLRA, DLBA, DKTB, DKRF, DKLB..., etc.		1
P190E00	Kjølepumpe for ladetrykkkjøler, tilførselsspenning Periodisk	
Instrumenter - Instrument		1
U111000	Funksjonsbegrensning på grunn av kommunikasjonsavbrudd Periodisk	
Klimakontroll -		1
B109415	Venstre temperaturkontrolldør motorposisjonssensor Avbrudd eller kortslutning til B+	
Parkering/ ekstra varmer -		1
P125000	Drivstoffnivå Periodisk	
System for overvåking av dekktrykk -		1
C10A800	Hjuldiameter usannsynlig Periodisk	
Avstandskontrollenhet -		2
C110BF0	Adaptiv cruisekontrollsensor Begrenset sikt	
B200FF0	Intern feil Periodisk	
parkeringshjelp -		0
Sentral elektronikk -		3
B147918	Fjernkontrollnøkkel 1 For lav spenning	
B1398F0	venstre setevarme foran Sikkerhetsutkobling aktiv	
B136676	Regn-/lysgjenkjenningssensor Feil installasjonssted	
Frontlyktsystem -		1
C103615	Venstre bak kontrollsystem sensor Avbrudd eller kortslutning til B+	
Gateway -		0
Servostyring -		0
Rattelektronikk -		0
Tilhengermodul -		0
Informasjonselektronikk 1 -		0
Dørmodul på førersiden -		0
Dørmodul passasjersiden -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 3, 2019

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	3,5	3,8
AKSEL 2	3,5	4,3

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 34, 2025

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,5	7,2
AKSEL 2	8,3	8,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✗ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✗ Frontvindu
- ✗ Kanal

Lys
- ✗ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✗ Lekkasjer
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✗ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant