Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 25.11.2026

NISSAN NISSAN JUKE / F15 117 HK MANUELL

LS76668 | 144 315 KM | 28.02.2012 Førstegang registrert | Bensin

CHASSISNR: SJNFBAF15U6057450	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 08.11.2027

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET — OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE — Anmerkninger
EKSTERIØR — Anmerkninger	LYS — Anmerkninger
MOTOR — Anmerkninger	HJULOPPHENG/STYRING — Anmerkninger
BREMSER — Anmerkninger	GIR OG DRIVLINJE — OK
INTERIØR — Anmerkninger	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING — Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Feilkoder.	
1.2 Prøvekjøring	Øvrige feil. Ulyd drivverk mulig hjullager må feilsøkes	
Eksteriør		
2.1 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	
2.2 Speil -	Defekt innfelling.	begge foran
2.3 Vinduspussere/-spyler	Lyktespyler virker ikke.	
2.4 Dekk/Felger -	Betydelig oksidering. Og kantkjørt	alle
2.5 Frontvindu	Steinsprut. /Riper/Slitasje	
Lys		
3.1 Lys foran -	Matte glass.	begge foran
3.2 Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.	venstre bak
3.3 Parkeringslys -	Lyser ikke.	høyre foran
Motor		
4.1 Service	Service etter bilens intervall ikke fulgt.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Ledd -	Slakk i ytre endeledd.	høyre foran
5.2 Forstilling -	Slitt bærebruforing.	begge foran
Bremser		
6.1 Parkeringsbrems	For lang vandring.	
Interiør		
7.1 Bilbelte -	Skade på belte.	begge bak
7.2 Varme/AC/Klima	AC radiator defekt	
7.3 Varme/AC/Klima	AC kompressor virker ikke	
Opplysninger/klargjøring		
8.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



2.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.4 Betydelig oksidering
Og kantkjørt



2.5 Steinsprut
/Riper/Slitasje



3.1 Matte glass



5.2 Slitt bærebruforing



7.1 Skade på belte



7.1 Skade på belte



7.2 Øvrige feil
AC radiator defekt



8.1 Dokumentert service, se bilde


















FM·AM
CD
AUX
NAV
MAP
SETUP
VOL
Ensure it is safe before manoeuvring
Bluetooth
MP3
D-MODE


FM·AM
CD
AUX
NAV
MAP
SETUP
VOL
531 kHz
8:20
Menu
Bluetooth
MP3
CLIMATE
D-MODE





Utført 25.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Blokkeringsfrie bremser - ABS (Blokkeringsfrie bremser)		4
C1109	Batterispenning periodisk	
C1140	Aktiveringsrelé periodisk	
C1143	Styrevinkelføler, kretsfeil periodisk	
C1155	For lavt bremsevæskenivå periodisk	
Kollisjonspute -		0
HR16 -		0
Multifunksjonsdisplay -		1
U1405	Signal motordreiemoment	
Kombinasjonsmåler -		0
Oppvarming ventilasjon air conditioning - HVAC (Oppvarming ventilasjon air conditioning)		1
B263100	Solladesensor Kretsspenning er under terskel	
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM (Karosserikontrollmodul (BCM))		8
U1000	Kommunikasjonen kan krets periodisk	
B2198	Nissan antityverisystem antenneforsterker periodisk	
B2193	Umottatt sperrekommando fra ECM (motorkontrollmodulen) periodisk	
B2562	Batteri - spenning lav periodisk	
B2619	BCM (karosserikontrollmodul) periodisk	
B261F	ASCD (automatisk fartskontrollenhet), avbryt/kløtsj-bryter periodisk	
B2626	Ekstern antenne periodisk	
B26EF	Rattlås relé AV periodisk	
Elektrisk servostyring - EPS (Elektrisk servostyring)		2
C1608	Styreenhet	
C1606	Elektrisk styreservomotor	
Intelligent strømdistribusjonsmodul i motorrom - IPDM E/R (Intelligent strømdistribusjonsmodul i motorrom)		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	16,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 2, 2011

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,5	3,2
AKSEL 2	3,5	4,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 37, 2020

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,8	7,3
AKSEL 2	6,5	7,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✗ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Speil
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✗ Frontvindu
- ✓ Kanal

Lys
- ✗ Lys foran
- ✗ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✗ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✗ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✗ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✗ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✗ Bilbelte
- ✗ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant