Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 25.11.2026

FORD FIESTA / JA8 69 HK MANUELL

CF65623 | 102 283 KM | 20.08.2012 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: WF0JXXGAJJBP84470	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.03.2028

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Mangler servicedokumentasjon.	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Diagnose	Feilkoder.	
2.2 Prøvekjøring	Ikke prøvekjørt. Grunnet knekt fjær, som kan skade dekket.	
Eksteriør		
3.1 Under bil -	Rust.	venstre, høyre, foran, bak, midten
3.2 Under bil -	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	foran
3.3 Under bil -	Løst varmeskjold.	midten
3.4 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
3.5 Dekk/Felger	Gamle dekk.	
3.6 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg.	venstre bak
3.7 Kanal -	Rusthull.	begge
Motor		
4.1 Eksosanlegg -	Eksoslekkasje.	bak
Hjuloppheng/styring		
5.1 Fjærer/støtdemper -	Knekt fjær.	høyre foran
Bremser		
6.1 Bremsefunksjon -	Bremser ligger på.	venstre foran
6.2 Skiver -	Rust.	foran
Gir og drivlinje		
7.1 Girkasse	Svetter.	
Interiør		
8.1 Varme/AC/Klima	Svak/uteblitt funksjon på ac.	



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.1 Rust



3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.3 Løst varmeskjold



3.4 Kantkjørt felg



3.6 Kantkjørt felg



3.7 Rusthull



3.7 Rusthull



4.1 Eksoslekkasje



5.1 Knekt fjær



6.2 Rust



7.1 Svetter














13 °C
102283 KM
3
4

Utført 25.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Blokkeringsfrie bremser - ABS		0
Restraint-kontrollmodul - RCM		0
Motor - STJA, U5JA, SPJC, SNJB, STJB, HXJB, HXJA, RTJB..., etc.		1
P0381	Glødeplugg/varmeapparatindikatorkrets: funksjonssvikt Frekvens modulert/Puls bredde modulert feil	
Instrumentpanelgruppe - IPC		1
B10EA	Positiv temperatur samvirkende varmeapparat Ingen symptomer	
Oppvarming ventilasjon air conditioning - HVAC		0
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM		0
Grensesnittmodul for betjeningsenhet/skjerm foran - FCDIM		0
Lydkontrollmodul - ACM		0
Strøm styre kontrollmodul - PSCM		0
Talegjenkjenningsmodul - SRM		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	15,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	15,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 35, 2024

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,9	6,2
AKSEL 2	5,9	5,4

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 18, 2013

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,6	6,2
AKSEL 2	6,5	76,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✗ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✗ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Frontvindu
- ✗ Kanal

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✗ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✗ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✗ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✗ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✗ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant