Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 26.11.2026

MAZDA MAZDA CX-5 / GH 150 HK AUTOMAT 4WD

CF77561 | 231 901 KM | 05.02.2015 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: JMZKEN91800331596	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 16.09.2028

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET — OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE — Anmerkninger
EKSTERIØR — Anmerkninger	LYS — Anmerkninger
MOTOR — Anmerkninger	HJULOPPHENG/STYRING — Anmerkninger
BREMSER — Anmerkninger	GIR OG DRIVLINJE — OK
INTERIØR — OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING — Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.	
1.2 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
2.1 Under bil -	Rust.	venstre, høyre, foran, bak, midten
2.2 Speil -	Defekt innfelling.	begge
2.3 Speil -	Deksel skadet/ripe. + Skadet blinklykt venstre.	begge
2.4 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
Lys		
3.1 Lys foran	Matte glass.	
Motor		
4.1 Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor. Oljelekkasje. Må feilsøke.	
4.2 Motor	Ulyd. + Vibrasjon.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Stabilisatorer/stag -	Slakk i lenkearmer.	begge foran
Bremser		
6.1 Bremsefunksjon -	Bremser ligger på.	begge bak, venstre foran
6.2 Bremsefunksjon	Slitte klosser.	
6.3 Bremseskjold -	Gjennomrustet. + Mangler høyre foran.	venstre foran, begge bak
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger	4x4 ingen mulighet for testing.	



1.1 Varsellampe lyser se bilde



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.3 Deksel skadet/ripe
+ Skadet blinklykt venstre.



2.3 Deksel skadet/ripe
+ Skadet blinklykt venstre.



2.4 Kantkjørt felg



3.1 Matte glass



3.1 Matte glass



6.3 Gjennomrustet
+ Mangler høyre foran.



6.3 Gjennomrustet
+ Mangler høyre foran.



6.3 Gjennomrustet
+ Mangler høyre foran.



6.3 Gjennomrustet
+ Mangler høyre foran.














km/h
TRIP
23 1896km


TRIP
23 190 km

Utført 26.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Blokkeringsfrie bremser - ABS		1
C0051	Ratt posisjonssensor Feil i signal	
Ekstra strammesystem - Kollisjonssikringssystem		0
SH - Skyactive-D		0
Girkassens kontrollmodul - TCM		0
Instrument -		0
Smart startenhet - SSU		1
B13D3	PATS-sender/mottaker; kretsfeil	
Elektronisk automatisk temperaturkontrollmodul - EATC		0
Smart bybremsstøtte - SCBS		2
U0401	Ugyldig data mottatt fra motorkontrollmodul/drivverkkontrollmodul Informasjon hendelse	
U0415	Ugyldige data mottatt fra ABS-kontrollmodul Informasjon hendelse	
ADAS - Fremoverregistrering kamera		1
C1001	Inspeksjonssystem kamera Feil	
Ryggevisningsmodul - RVM		0
Adaptiv frontlysmodul - AFS		1
C0051	Ratt posisjonssensor Feil i signal	
Karosserikontrollmodul front - F_BCM		0
Karosserikontrollmodul bak - R_BCM		0
Elektrisk servostyring - EPS		0
Firehjulsdrift - 4WD		0
Førersete modul - DSM		0

TESTFORHOLD/DATA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	16,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	-3,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 32, 2025

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,3	6,3
AKSEL 2	5,0	4,9

	Venstre	Høyre
AKSEL 1		
AKSEL 2		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✗ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Frontvindu
- ✓ Kanal

Lys
- ✗ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✗ Lekkasjer
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✗ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✗ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✗ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✗ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant