Funksjonstest

TESTDATO: 26.11.2026

SKODA OCTAVIA / 5E 150 HK MANUELL 4WD

TV88946 | 248 321 KM | 11.08.2015 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: TMBLJ9NE6G0015213	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 30.06.2027

Test er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR ✓	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Prøvekjøring -	Øvrige feil. romle/skrapelyd	bak
Eksteriør		
2.1 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	
2.2 Under bil	Rust.	
2.3 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
2.4 Dekk/Felger	Skjev slitasje på vinterdekk.	
2.5 Frontvindu	Steinsprut med sprekk. + mange små	
2.6 Kanal -	Korrosjon/rust. + bulker	begge
Lys		
3.1 Lys bak	riper	
Bremser		
4.1 Skiver -	Slitte/stor slitekant.	foran
Interiør		
5.1 Bilbelte -	vridd	venstre bak
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



2.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.2 Rust



2.3 Kantkjørt felg



2.3 Kantkjørt felg



2.4 Skjev slitasje på vinterdekk



2.5 Steinsprut med sprekk + mange små



2.5 Steinsprut med sprekk + mange små



2.6 Korrosjon/rust + bulker



2.6 Korrosjon/rust + bulker



3.1 Øvrige feil Riper



Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2016-08-15
Kjørelengde	29515 km
Ordrenr.	504524
Utført av	BERGE & CO AS SANDERPLASSEN 1 6800 FØRDE Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

6.1 Dokumentert service, se bilde



Dato	89317 km
Kjørelengde	571297
Ordrenr.	
Utførte tilleggsarbeider	✓ Dieselfilter ✓ Luftfilterinnsats ✓ Bremsevæskeservice ✓ Olje f firehjulskobling
Utført av	MØLLER BIL KOKSTAD

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2017-06-30
Kjørelengde	60000 km
Ordrenr.	525215
Utførte tilleggsarbeider	✓ Støv- og pollenfilter ✓ Tilhengerkobling ✓ Utvidet inspeksjonsomfang
Utført av	BERGE & CO AS SANDERPLASSEN 1 6800 FØRDE Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

6.1 Dokumentert service, se bilde



Verkstedets merknader	
Dato	2018-05-15
Kjørelengde	89317 km
Utført aksjon 90K1.	
Utført av	MØLLER BIL KOKSTAD KOKSTADVEIEN 29B 5257 KOKSTAD Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2018-05-15
Kjørelengde	89317 km
Ordrenr.	571297
Utførte tilleggsarbeider	✓ Dieselfilter ✓ Luftfilterinnsats ✓ Bremsevæskeservice ✓ Olje f firehjulskobling
Utført av	MØLLER BIL KOKSTAD KOKSTADVEIEN 29B 5257 KOKSTAD Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)

6.1 Dokumentert service, se bilde



Utførte tilleggsarbeider	✓ Støv- og pollenfilter ✓ Tilhengerkobling ✓ Bremsevæskeservice ✓ Utvidet inspeksjonsomfang
Utført av	SULLAND VERDAL AS HAVNEVEIEN 1 7650 VERDAL Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2019-05-14
Kjørelengde	119593 km
Ordrenr.	591602
Utførte tilleggsarbeider	✓ Støv- og pollenfilter ✓ Tilhengerkobling ✓ Dieselfilter ✓ Luftfilterinnsats ✓ Bremsevæskeservice ✓ Olje f firehjulskobling
Utført av	AUTORIA KOLBOTN AS TØMTEVEIEN 10 1410 KOLBOTN Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

6.1 Dokumentert service, se bilde



Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2021-05-25
Kjørelengde	147864 km
Ordrenr.	544881
etterfylt spylervæske. 2.4l.	
justert dekktrykk bak h.s.	
justert lys.	
kraftig/stor steinsprut frontrue h.s. går ikke an å reparere.	
dekkmiddel ut av dato.	
skadet ABS ledingsfeste bak h.s.	
fan	
Utførte tilleggsarbeider	✓ Støv- og pollenfilter ✓ Tilhengerkobling ✓ Bremsevæskeservice ✓ Utvidet inspeksjonsomfang
Utført av	SULLAND VERDAL AS HAVNEVEIEN 1 7650 VERDAL Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja

6.1 Dokumentert service, se bilde



Kjørelengde	100000 km

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2022-05-30
Kjørelengde	164640 km
Ordrenr.	560815
Henviser til tekst i mekapp/faktura.	
Utført av	SULLAND VERDAL AS HAVNEVEIEN 1 7650 VERDAL Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

6.1 Dokumentert service, se bilde



Dato for utlevering	
Utvidet garanti	Kontraktutløp 2020-08-10 Kjørelengde 100000 km

Inspeksjon med oljeskift (fleksibel)	
Dato	2023-05-25
Kjørelengde	183198 km
Ordrenr.	577447
Etterfylt spylervæske. 1.7l.	
Justert dekktrykk.	
Kraftig steinsprut frontrute nerkant høyre side.	
Dekkmiddel utgått.	
Gnagesår vakumslange ned mot vakumklokke turbo.	
Skadet ABS sensorledningsfest	
Utført av	SULLAND VERDAL AS HAVNEVEIEN 1 7650 VERDAL Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

Verkstedets merknader 2022-06-02

6.1 Dokumentert service, se bilde

Utført 26.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		1
C102D00	Dekktrykkvarsel Periodisk	
Kollisjonspute -		0
CKFC - TDI-CR		0
4WD-elektronikk -		0
Instrument -		0
Grensesnitt for starttilgang -		0
Klimakontroll -		2
B109415	Venstre temperaturkontrolldør motorposisjonssensor Avbrudd eller kortslutning til B+	
B108D71	Høyre temperaturklaff posisjonerer motor Aktuator fastkjørt	
Parkering/ ekstra varmer -		2
B138211	resir. pumpe Permanent	
B138F00	Varmeapparat låst Permanent	
System for overvåking av dekktrykk -		1
C102D00	Dekktrykkvarsel Periodisk	
parkeringshjelp -		0
Avstandskontrollenhet -		0
Lydanlegg -		1
000617	Unknown fault code	
Multifunksjon - Dørmodul på førersiden, Dørmodul passasjersiden		1
B122D29	Sentrallåsing bryter, Usannsynlig signal Periodisk	
Gateway -		0
Frontlyktsystem -		0
Fjernlys-assistent -		0
Servostyring -		0
Elektrisk styringslås -		0
Sentral elektronikk -		0
Rattelektronikk -		0
Tilhengermodul -		0
Informasjonselektronikk 1 -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	7,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2024

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6	5	5,5	5,5
Mønsterdybde vinterdekk	8	8	7,5	7,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
25.05.2023	183198

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Systemfunksjoner
Prøvekjøring

Eksteriør
Under bil
Låser/tyverisikring
Speil
Vinduspussere/-spyler
Dekk/Felger
Frontvindu
Kanal

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Eksosanlegg
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Dieselpumpe/dyser/gløding
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Instrumenter og brytere
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Multimedia
Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

LEVERANSEBETINGELSER/FORBEHOLD

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang.
   Funksjonstest skal kun benyttes som dokumentasjon ved gjeldene transaksjon av den som har bestilt testen.
   Alle henvendelser rundt testen og bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper og selger av bilen.
2. **Bedømming**
   Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter som vist i skjema. Karosseri og interiør er ikke er vurdert, og kjøper må forholde seg til visuell kontroll eller bilder for å avgjøre kosmetisk tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet. Utover dette kun visuell kontroll. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger en mangler ved en tidligere PKK kontroll.
3. **Demontering**
   Det blir ikke demontert for ytterligere kontroll. Det kan være periodiske feil, oljeforbruk og lekkasjer som ikke kan avdekkes på testtidspunktet som krever ytterligere utredning. Det er ikke foretatt noen form for diagnosetest.
4. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
5. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   For biler kjøpt på auksjon må reklamasjoner være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon.