6737924

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.11.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Lexus	**Motorstørrelse**	3311 cm^3
Modell	RX400H	**Motoreffekt**	155 kW
Type	HXU3(A)	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	SU83471	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	JTJHW31UX02001243	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	260698	**Bruktimportert**	Ja
Farge	Grå	**Registreringsår**	2006
Karosseritype	Flerbruksbil	**Registrert første gang**	27.06.2006
		Frist for neste EU kontroll	12.08.2027

Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6737924

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.1	Skilter.	Skade/slitasje på skilt	Fremre
5.3	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
15.3	Utvendig speil.	Skade på speilglass:	Høyre side
18.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
22.1	Panser.	Rust / skade på innside av panser	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
26.4	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	Høyre baklys
26.6		Skade på refleks:	Høyre side
39.3	Dørtrekk.	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
42.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
50.3	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Se bilde
50.5		Rustangrep:	Se bilde
50.6		Lakkslipp/flassing	Se bilde
51.9	Vognbunn/understell.	Rustskade:	Bakre del av venstre sidekanal, Bakre del av høyre sidekanal
68.2	Travers.	Rustskade i travers:	Venstre bak
73.12	Bremseskive/klosser utvendig	Rust på bremseskive:	Høyre bak
77.11	Ekstra hjulsett..	Dekk har lite luft / punktert	1 dekk
83.5	Bremser - virkemåte	Vesentlig pulserende bremsevirkning:	Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
12.8		Slitt rute	Frontrute
15.8	Utvendig speil.	Ripe i speilhus:	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
28.6	Bremsevæske.	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
31.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
32.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
38.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
39.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
42.7	Seter.	Misfarget/skittent:	
42.9		Slitasje/sprekker på sete	
50.20	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.21		Diverse steinsprut/lakksår	
50.22		Diverse lakkrust	
64.4	Lekkasjer.	Type svetting:	Olje
76.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
77.26	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

6737924

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Isete;Vått

6737924

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Skilter.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓
12 - Glassruter.	O
13 - Setevarmer.	✓
14 - Innvendig speil.	✓
15 - Utvendig speil.	R
16 - Solskjerm.	✓
17 - Takluke/Panoramatak.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R
19 - Taktrekk.	✓
20 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	✓
21 - Interiør generelt.	O

Motor.

22 - Panser.	R
23 - Understellsnummer.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	R
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	R
27 - Oppvarmet rute/speil.	✓
28 - Bremsevæske.	O
29 - Kjølesystem.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓
31 - Oljenivå motor.	O
32 - Utvendig tilstand motor.	O
33 - Motorfester.	✓
34 - Registerreim.	✓

Karosseri.

36 - Dører.	✓
37 - Elektrisk vindusheis.	✓
38 - Døråpning.	O
39 - Dørtrekk.	R
40 - Bilbelte.	✓
41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
42 - Seter.	R
45 - Tilhengerfeste.	✓
46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
47 - Laste-/bagasjerom.	✓
48 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
50 - Lakk / karosseri utvendig.	R

Underside.

51 - Vognbunn/understell.	R
52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
53 - Stabilisator.	✓
55 - Drivaksler.	✓
57 - Bremserør.	✓
58 - Bremseslanger.	✓
59 - Bremsebelegg innvendig.	✓
60 - Bremseskiver innvendig.	✓
61 - Parkbrems.	✓
62 - Støtdempere.	✓
63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
64 - Lekkasjer.	O
65 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid.	✓
67 - Eksosanlegg.	✓
68 - Travers.	R
69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
70 - Styrestag/ledd.	✓
71 - Styresnekke, tannstang.	✓
72 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	R
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	O
77 - Ekstra hjulsett..	R

6737924

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremser - virkemåte	R

6737924

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
28.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	158 °C
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	41 °C
30.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
30.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	450 ampere
30.3		Målt kaldstart-kapasitet:	410 ampere
34.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
73	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	3,50 mm
77.2		Mønsterdybde	3,50 mm
77.3		Mønsterdybde	4,50 mm
77.4		Mønsterdybde	5,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83.1	Bremser - virkemåte	Bremsevirkning, VF	245,00
83.2		Bremsevirkning, HF	280,00
83.3		Bremsevirkning, VB	185,00
83.4		Bremsevirkning, HB	175,00

6737924

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.


NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6737924

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt

Bilder og vedlegg



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt


Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt

6737924

Bilder og vedlegg




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt

6737924

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt

Bilder og vedlegg




46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt


Bilder og vedlegg




52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt




57. Generelt

6737924


Bilder og vedlegg



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt

Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:

24. nov. 2026

Køretøj:	Lexus RX 400h 3.3i V6 24V VVT-i Hybrid 4x4
Motorkode:	3 MZ-FE
Produktionsår:	05-09
Kilometerstand:	260698 (skrevet af kontrolløren) 24. nov. 2026 12.34.58
Registrering Nr:	SU83471
VIN:	
Testet:	24. nov. 2026 12.36.04

Fejlkode

OBD	**OBD**	**0 Fejl**
Drivlinje	**Motor og ECT ISO/CAN**	**0 Fejl**
Drivlinje	**HC Hybridovervågning**	**0 Fejl**
Drivlinje	**SC startkontrol**	**ikke tilgængelig**
Drivlinje	**RES fjernbetjening motorstart CAN**	**ikke tilgængelig**
bremsesystem	**ABS/VSC/TRC**	**2 Fejl**

Fejlkode: C0210
Hjulføler BH
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: C0215
Hjulføler BV
Strømkreds med fejl.

Passiv sikkerhed	**SRS Airbag**	**ikke tilgængelig**
Passiv sikkerhed	**Passagerovervågning**	**ikke tilgængelig**
Passiv sikkerhed	**Selestrammer CAN**	**ikke tilgængelig**
Termostyring	**A/C klimaanlæg**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**FRS frontradarsensor**	**ikke tilgængelig**
Førerassistentsystem	**CS Afstandssonar**	**ikke tilgængelig**

Komfort	**BCM karosseristyreenhed**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Power-modul 1 CAN**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Power-modul 2 CAN**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Kombiinstrument CAN**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Kontakt for rudehejs førerside**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**ES adgangssystem uden nøgle**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Ladekontrol CAN**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**PDM rudehejs HF**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**RLDM rudehejs VB**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**RRDM rudehejs HB**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**DDM rudehejs VF**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Bagklap CAN**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Skydetag CAN**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Førersæde CAN**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Passagersæde CAN**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Fartpilot CAN**	**0 Fejl**
Komfort	**TT ratstammeindstilling**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Adaptivt kørelys CAN**	**2 Fejl**

Fejlkode: B2413
Forlygte-svingservomotor, højre side
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: B2416
Køretøjsniveauføler bag
Signal mangler/med fejl.

Komfort	**Spejl venstre**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**Spejl højre**	**ikke tilgængelig**
Komfort	**PSC batterimanagementsystem**	**ikke tilgængelig**
Gearkasse	**Automatgear CAN**	**ikke tilgængelig**
Gearkasse	**4WD firehjulsgear CAN**	**ikke tilgængelig**
Undervogn	**AS luftaffjedring CAN**	**ikke tilgængelig**

Styretøj	**Servostyring CAN**	**ikke tilgængelig**
Dæktryksovervågning	**Dæktryksovervågning ISO**	**ikke tilgængelig**