Auksjonstakst

TESTDATO: 26.11.2026

TESLA MODEL X / 002 525 HK AUTOMAT 4WD

EV74414 | 146 073 KM | 05.06.2019 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR: 5YJXCCE21KF149104	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 05.06.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Kontrollert | 🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET 🔍	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR ✓	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Nøkler	Virker ikke. en stk	
Eksteriør		
2.1 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	
2.2 Panser	Steinsprut.	
2.3 Dører -	Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme.	venstre foran
2.4 Dører -	Rust/korrosjon.	høyre foran, høyre bak
2.5 Dører -	Bulk.	venstre foran
2.6 Skjermer -	Skjermutbygger løs.	høyre bak, høyre foran
2.7 Dekk/Felger -	Skjev slitasje på sommerdekk.	alle
2.8 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
2.9 Døråpning -	Rust.	høyre foran
2.10 Støtfanger -	Ripe(r).	bak
2.11 Støtfanger -	Skade.	foran
2.12 Frontvindu	Steinsprut.	
Lys		
3.1 Lys bak -	Krakelering i plast.	høyre, indre
Hjuloppheng/styring		
4.1 Forstilling -	Slitt casterstagforing.	foran, begge
4.2 Forstilling -	Slakk i bærekule.	venstre, nede, indre
4.3 Forstilling	Knirk/ulyd.	
Bremser		
5.1 Skiver -	Slitte/stor slitekant.	begge foran, begge bak
Interiør		
6.1 Tepper/bekledning	Bakluketrekk ripe(r).	
6.2 Varme/AC/Klima	Svak/uteblitt funksjon på ac.	
6.3 Varme/AC/Klima	Lekkasje.	



2.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.2 Steinsprut



2.4 Rust/korrosjon



2.5 Bulk



2.6 Skjermutbygger løs



2.6 Skjermutbygger løs



2.7 Skjev slitasje på sommerdekk



2.8 Kantkjørt felg



2.9 Rust



2.10 Ripe(r)




2.11 Skade



2.12 Steinsprut



3.1 Krakelering i plast



4.1 Slitt casterstagforing



4.1 Slitt casterstagforing



5.1 Slitte/stor slitekant




5.1 Slitte/stor slitekant





6.1 Bakluketrekk ripe(r)









MODEL X








MODEL X
100D
ALL-WHEEL DRIVE



ALL-WHEEL DRIVE




AHB
SOLUTIONS
WWW.AHB-SHOP.COM


Instructions
Record Service
Name
Correction Code
User
Date & Odometer
Wheel Alignment Check 31002300 Tesla 11. sep. 2023 67405 km
Brake Fluid Check 33031200 Tesla 07. juni 2023 61954 km
Brake Cleaning & Lubrication 33013325 Tesla 24. feb. 2023 57202 km
Brake Fluid Check 33031200 Tesla 24. feb. 2023 57202 km
Low Voltage Battery Replacement 17011202 Tesla 16. feb. 2023 56832 km
Wiper Blades Replacement 17501702 Tesla 28. juni 2022 46936 km
Brake Cleaning & Lubrication 33013325 Tesla 31. aug. 2021 31663 km
Brake Fluid Check 33031200 Tesla 31. aug. 2021 31663 km
Cabin Air Filter Replacement 18100102 Tesla 31. aug. 2021 31663 km
Wiper Blades Replacement 17501702 Tesla 31. aug. 2021 31663 km
5YJXCCE21KF149104 DTC GTW LOCKED SPEED LIMITED
Manuell


Søk
Kontroller
Pedaler og styring
Fjæring
Lading
Selvkjørende
Kjøretøy
Lys
Skjerm
Reiser
Navigasjon
Tidsplan
Sikkerhet
Service
Programvare
Profiler
Wi-Fi
Bluetooth
Lyd
MODEL X
100D
146 073 km
VIN 5YJXCCE21KF149104
Premium Connectivity
Programvare
2026.38.3.1
Navigasjonsdata
EU-2026.8
Oppdat. tilgjengelig
2026.38.6
5YJXCCE21KF149104 DTC GTW LOCKED SPEED LIMIT REMOVED


Blomsterdalen
Today - 26. nov. 2026
146073 km
Instructions
Record Service
SERVICE MODE
SERVICE MODE
Name
Correction Code
User
Date & Odometer
Wheel Alignment Check
31002300
Tesla
07. okt. 2026
140997 km
Wiper Blades Replacement
17501702
Unknown
14. aug. 2026
140834 km
HEPA Filter Replacement
18105502
Unknown
08. feb. 2026
125009 km
Low Voltage Battery Replacement
17011202
Tesla
12. mai 2025
104470 km
Wiper Blades Replacement
17501702
Unknown
19. apr. 2025
102897 km
Low Voltage Battery Replacement
17011202
Tesla
24. jan. 2025
98110 km
Tire Rotation
34010105
Tesla
01. jan. 2025
0 km
Wheel Alignment Check
31002300
Tesla
11. sep. 2023
67405 km
Brake Fluid Check
33031200
Tesla
07. juni 2023
61954 km
Brake Cleaning & Lubrication
33013325
Tesla
24. feb. 2023
57202 km
5YJXCCE21KF149104 DTC GTW LOCKED SPEED LIMITED





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	19,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	22,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 16, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 4, 2017

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	2,6	3,4	1,9	2,1
Mønsterdybde vinterdekk	3,9	4	4,7	4,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

PUNKTER KONTROLLERT

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Batteri(er)
El/hybrid batteripakke
Elektroniske styresystemer
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Service
Startmotor
Trekkraft

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.