Autoringen Auksjonstakst

TESTDATO: 27.11.2026

AUDI A4 ALLROAD QUATTRO / B8 163 HK AUTOMAT 4WD

KH98325 | 143 578 KM | 14.04.2014 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: WAUZZZ8K7EA113112	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 23.06.2027

Auksjonstakst er en uavhengig vurdering av tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen. Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Takstmann anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET: OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE: Anmerkninger
EKSTERIØR: Anmerkninger	LYS: OK
MOTOR: OK	HJULOPPHENG/STYRING: OK
BREMSER: Anmerkninger	GIR OG DRIVLINJE: Anmerkninger
INTERIØR: Anmerkninger	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING: OK

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.	
1.2 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Delvis omlakkert.	
2.2 Lakk	Generelt mye bruksslitasje. Steinsprut/Riper/Bulker/Rust	
2.3 Under bil	Rust. Understell	
2.4 Dører	Keyless på dørhåndtak virker ikke.	
2.5 Vinduspussere/-spyler	Lyktespyler virker ikke.	
2.6 Dekk/Felger	1 stk feil sommerhjul	
2.7 Dekk/Felger -	Dekkskade vinterhjul.	høyre foran
2.8 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg.	venstre foran, høyre bak
2.9 Frontvindu	Steinsprut. /Slitasje	
Bremser		
3.1 Skiver -	Slitte/stor slitekant.	bak
Gir og drivlinje		
4.1 Aksler -	Drivakselmansjett defekt.	ytre, høyre foran
Interiør		
5.1 Seter -	Skade på setetrekk.	venstre bak
5.2 Seter -	Skade på seterygg. Netting	høyre foran
5.3 Taktrekk	Solskjerm defekt/mangler. Knekt holder	
5.4 Taktrekk	Skadet.	



1.1 Varsellampe lyser se bilde



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust




2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust




2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust




2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust




2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.2 Generelt mye bruksslitasje
Steinsprut/Riper/Bulker/Rust



2.3 Rust
Understell



2.3 Rust
Understell



2.6 Øvrige feil
1 stk feil sommerhjul



2.7 Dekkskade vinterhjul



2.8 Kantkjørt felg



2.8 Kantkjørt felg




2.9 Steinsprut
/Slitasje



3.1 Slitte/stor slitekant



4.1 Drivakselmansjett defekt



5.1 Skade på setetrekk




5.2 Skade på seterygg
Netting



5.3 Solskjerm defekt/mangler
Knekt holder




5.4 Skadet


6






















Settings
Look! Safe to move?
Graphic


7:15
27.11.2026
143574 km 514.9
+13.5°c


8:20
27.11.2026
170 km
143578 km 518.8
P
-3.5°C

Utført 27.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Elektronisk parkeringsbrems - EPB (Elektronisk parkeringsbrems)		0
Blokkeringsfrie bremser / elektronisk stabilit... - ABS/ESP (Blokkeringsfrie bremser / elektronisk stabilitetsprogram)		0
Blokkeringsfrie bremser / elektronisk stabilit... - ABS/ESP (Blokkeringsfrie bremser / elektronisk stabilitetsprogram)		0
Kollisjonspute -		0
Motor - CABA, CABB, CGXC, CUJA, CUHA, CNCD, CHMB, CDND, CFSA..., etc.		2
P229400	Drivstofftrykkets regulator 2 Elektrisk feil eller åpen krets	
P019300	Skinne trykksensor - høyt inngangssignal Periodisk	
Girkasse -		0
Girkasse -		0
Girkasse -		0
Instrument -		0
Tyverisikring - Startsperre, Startsperre		1
03286	Sensor for ytre dørhåndtak fremre høyre Åpen krets	
Klimakontroll -		0
Klimakontroll -		0
Parkering/ ekstra varmer -		0
Filhjelp -		0
Ryggekamera/områdevisning 360° -		0
Avstandskontrollenhet -		0
Komfortsystem -		2
02615	Tankdeksel; låsing Kortslutning til jord eller åpen krets	
02616	Tankdeksel; opplåsing Kortslutning til jord eller åpen krets	
Sentral elektronikk -		1
00496	Fremre nivåføler Kortslutning til positiv eller åpen krets	
Radio -		1
02984	Kobling mellom impedansomformer 2 og vinduantenne Åpen krets	
Kontrollmodul informasjon, foran -		1
00862	GPS-antenne Åpen krets	
Fjernlys-assistent -		1
03576	Kontrollmodul for høystråle-assistent, redusert visning Ingen symptomer	

SYSTEM	ANTALL
Hurtigservice -	0
Bagasjeromslokkelektronikk -	0
Dørmodul på førersiden -	0
Dørmodul passasjersiden -	0
Dørmodul høyre bak -	0
Dørmodul venstre bak -	0
Gateway -	0
Rattelektronikk -	0
Servostyring -	0
Transportmodus -	0
Tilhengermodul -	0
Hurtigservice -	0
Førersete -	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 50, 2023

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,1	2,9
AKSEL 2	4,0	3,1

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 49, 2012

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,6	6,2
AKSEL 2	5,4	4,8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✗ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✗ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✗ Seter
- ✗ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant