# Auksjonstakst

**TESTDATO:** 26.11.2026

## BMW 320I XDRIVE / 3L 184 HK AUTOMAT 4WD

FT41466 | 114 278 KM | 07.12.2012 Førstegang registrert | Bensin

| | |
|---|---|
| **CHASSISNR:** WBA3C31080F146113 | **BRUKTIMPORT:** Nei |
| **KJØRETØY:** Personbil | **FRIST FOR PKK:** 30.06.2028 |

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

| | | | |
|---|---|---|---|
| IDENTITET | ✓ | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE | 🔍 |
| EKSTERIØR | 🔍 | LYS | ✓ |
| MOTOR | 🔍 | HJULOPPHENG/STYRING | 🔍 |
| BREMSER | ✓ | GIR OG DRIVLINJE | ✓ |
| INTERIØR | 🔍 | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING | 🔍 |

| PUNKT | BESKRIVELSE | PLASSERING |
|---|---|---|
| **Assistentsystemer og diagnose** | | |
| 1.1 Diagnose | Se diagnosetest. | |
| **Eksteriør** | | |
| 2.1 Lakk | noen riper og steinsprut | |
| 2.2 Dører - | Bulk. | høyre foran |
| 2.3 Skjermer - | Rust. | alle |
| 2.4 Dekk/Felger | Gamle dekk. | |
| 2.5 Dekk/Felger | Kantkjørt felg. | |
| 2.6 Dekk/Felger | Påbegynnende oksidering. | |
| **Motor** | | |
| 3.1 Motor | Svetter. | |
| **Hjuloppheng/styring** | | |
| 4.1 Forstilling | Knirk/ulyd. | |
| **Interiør** | | |
| 5.1 Seter | Slitt. | |
| 5.2 Tepper/bekledning | noe slitasje/riper/flekker interiør | |
| 5.3 Bilbelte - | vridd | midten bak |
| 5.4 Ratt | Slitt. | |
| **Opplysninger/klargjøring** | | |
| 6.1 Opplysninger | Dokumentert service, se bilde. | |



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.1 Øvrige feil Noen riper og steinsprut



2.2 Bulk



2.3 Rust



2.3 Rust



2.3 Rust



2.3 Rust



2.5 Kantkjørt felg



2.6 Påbegynnende oksidering



3.1 Svetter



5.1 Slitt



5.2 Øvrige feil Noe slitasje/riper/flekker interiør



5.2 Øvrige feil Noe slitasje/riper/flekker interiør



5.2 Øvrige feil Noe slitasje/riper/flekker interiør



5.2 Øvrige feil Noe slitasje/riper/flekker interiør



5.2 Øvrige feil Noe slitasje/riper/flekker interiør



5.4 Slitt



5.4 Slitt




6.1 Dokumentert service, se bilde




6.1 Dokumentert service, se bilde




6.1 Dokumentert service, se bilde

# UTLESING AV FEILKODER

Utført 26.11.2026

| SYSTEM | | ANTALL |
|---|---|---|
| Dynamisk stabilitetskontroll - DSC | | 0 |
| Kollisjonspute - ACSM (Crash safety module) | | 0 |
| Motor - EKPS kontroll drivstoffpumpe | | 0 |
| Automatgirkasse / girkasse med dobbelclutch - EGS/DKG | | 0 |
| Velgerspakbryter - GWS | | 0 |
| Overføringskasse - VTG | | 0 |
| Instrumentgruppe - Diagnose | | 0 |
| Klimakontroll - IHKA/IHKR (Klimakontroll) | | 0 |
| System for overvåking av dekktrykk - Diagnose | | 0 |
| Chassis - ICM (integrert motorassistentkontroll) | | 1 |
| 480134 | Kjøreretning kan ikke bestemmes periodisk | |
| Infotainment - RAD/CHAMP/HU-B/HU-H (sentral hovedenhet og multimedieplattform) | | 1 |
| B7F8C3 | Tilkobling hovedenheten til CID: ingen kommunikasjon periodisk | |
| Sentralt organ - FEM (Front elektronisk modul) | | 0 |
| Sentralt organ - REM (elektronisk modul bak) | | 0 |
| Sentralt organ - ZGM (sentral gateway-kontrollmodul) | | 0 |
| Sentralt organ - FZD (Funksjonssenter tak) | | 0 |
| Chassis - EPS (elektrisk servostyring) | | 0 |
| Infotainment - CON (Controller iDrive) | | 0 |
| Transportmodus - Diagnose | | 0 |
| Batteri administrasjon - Diagnose | | 0 |

## KJØRETØYDATA

| ANTALL NØKLER | 2 | ANTALL LADEKABLER | |
|---|---|---|---|

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|---|---|---|
| Ja | 50 | Glatt |

## KLIMAANLEGG

| TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG | 18,00 | TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG | 5,00 |
|---|---|---|---|

## DEKK OG BREMSER

| PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK | Uke 18, 2015 | PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK | Uke 22, 2019 |
|---|---|---|---|

| | VENSTRE FORAN | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|---|---|---|---|---|
| Mønsterdybde sommerdekk | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 |
| Mønsterdybde vinterdekk | 7 | 7 | 7 | 7 |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |
|---|
| Ikke kontrollert |

| SISTE SERVICEDATO | KILOMETERSTAND |
|---|---|
| 11.06.2026 | 112307 |

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|---|
| Ja |

# PUNKTER KONTROLLERT

**Identitet**
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

**Assistentsystemer og diagnose**
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

**Eksteriør**
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

**Lys**
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

**Motor**
Avgass
Batteri(er)
Tenningsanlegg
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Motor

**Hjuloppheng/styring**
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

**Bremser**
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

**Gir og drivlinje**
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

**Interiør**
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

**Opplysninger/klargjøring**
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.