Auksjonstakst

TESTDATO: 26.11.2026

VOLKSWAGEN MULTIVAN / 7HC 150 HK AUTOMAT 4WD

SD85188 | 194 484 KM | 07.07.2017 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: WV2ZZZ7HZJH014251	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 31.08.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Nøkler	Batteri.	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.	
2.2 Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør		
3.1 Lakk	Noen riper og småbulker.	
3.2 Dører -	Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme.	venstre bak
3.3 Dører -	Håndtak defekt/skadet.	venstre bak
3.4 Dører -	Flere p-bulker.	høyre bak
3.5 Dører -	Bulk med lakkskade. ink skjerm	høyre bak
3.6 Bakluke	Feil på elektrisk åpne/lukkemekanisme.	
3.7 Dekk/Felger -	Betydelig oksidering. vinter	alle
Lys		
4.1 Lys foran	Ekstra fjernlys feil montert.	
4.2 Lys bak -	Dugg/fukt.	venstre
Hjuloppheng/styring		
5.1 Ratt/styringsmekanisme	Skjev rattstilling.	
5.2 Ratt/styringsmekanisme	Skade/slitasje på ledd.	
5.3 Forstilling	Knirk/ulyd.	
Bremser		
6.1 Bremsefunksjon	Trekker til siden ved nedbremsing.	
6.2 Skiver	Slitte/stor slitekant.	
6.3 Bremseskjold -	Gjennomrustet.	begge bak
Gir og drivlinje		
7.1 Differensial -	Slakk. opphengsforinger	bak
Opplysninger/klargjøring		
8.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



2.1 Varsellampe lyser se bilde



2.1 Varsellampe lyser se bilde



2.1 Varsellampe lyser se bilde



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.1 Noen riper og småbulker



3.5 Bulk med lakkskade Ink skjerm



3.5 Bulk med lakkskade Ink skjerm



3.7 Betydelig oksidering Vinter



4.1 Ekstra fjernlys feil montert



6.3 Gjennomrustet



6.3 Gjennomrustet



8.1 Dokumentert service, se bilde



8.1 Dokumentert service, se bilde



8.1 Dokumentert service, se bilde



8.1 Dokumentert service, se bilde








12:12
194484
81.7













Utført 26.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		2
B116831	Styrevinkelføler, ikke noe signal/ingen kommunikasjon Periodisk	
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
Kollisjonspute -		2
C12100	Unknown fault code	
U000100	Høyhastighets CAN-kommunikasjonsbuss Periodisk	
Motor - CJKA, CJKB, CAAA, CFCA, CAAC, CAAB, CXHB, CXGC, CXEC, CXHA..., etc.		5
U023500	Ingen kommunikasjon med fartsholderens fremre avstandsføler Periodisk	
P085100	Starter motor lesekontroll; kortslutning til jord Periodisk	
P056200	Systemspenning: lav Periodisk	
U112300	Feil ved ramme-CAN-buss Periodisk	
U041500	Ugyldige data mottatt fra ABS-kontrollmodul Periodisk	
Girkasse -		3
P091900	Kontroll av girskiftposisjon Feil	
U010000	Tapt kommunikasjon med ECM/PCM "A" Periodisk	
P173400	Starter aktiver fra velgerspakesensor Periodisk	
4WD-elektronikk -		4
004441	Unknown fault code	
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
004442	Unknown fault code	
U10A900	CAN-buss chassis defekt	
Instrument -		3
D01E00	Unknown fault code	
C11400	Unknown fault code	
D05A70	Unknown fault code	
Startsperre -		0

SYSTEM		ANTALL
Klimakontroll -		1
B139913	Setevarme høyre foran Åpen krets	
Parkering/ ekstra varmer -		2
U112300	Databuss feilverdi mottatt Periodisk	
P125000	Drivstoffnivå Periodisk	
ADAS - Avstandskontrollenhet		3
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
B200FF0	Intern feil Periodisk	
U111100	Funksjonsbegrensninger pga. manglende melding Periodisk	
parkeringshjelp -		2
C00100	Unknown fault code	
C00200	Unknown fault code	
Sentral elektronikk -		2
03303	Feedbacklåsstatus dør på bakre venstre Feil i signal	
03304	Feedbacklåsstatus bakre høyre dør Feil i signal	
Gateway -		3
01312	CAN-buss strømtog Feil	
01319	Avstandskontroll styreenhet Ingen kommunikasjon	
02830	CAN krets, kjøreassistanse systemer; krets feilfunksjon Ingen symptomer	
Informasjonselektronikk 1 -		1
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
Tilhengermodul -		1
01316	ABS kontrollenhet Ingen kommunikasjon	
Styrevinkelgiver -		1
U000100	CAN-kommunikasjon; feil/defekt Periodisk	
Batteriregulering -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2026	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 22, 2021

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	6,2	5,6	5,7	6
Mønsterdybde vinterdekk	7,6	5,8	7,7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
14.04.2026	182763

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Avgass
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Dieselpumpe/dyser/gløding
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.