Auksjonstakst

TESTDATO: 26.11.2026

AUDI A3 SPORTBACK E-TRON / 8V 258 HK AUTOMAT 2WD

RL23160 | 155 765 KM | 19.06.2017 Førstegang registrert | Hybr(B)

CHASSISNR: WAUZZZ8V9JA002548	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 10.11.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Nøkler	Virker ikke. en stk	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet.	
2.2 Prøvekjøring	Ikke prøvekjørt. sommerdekk	
Eksteriør		
3.1 Lakk	Generelt mye riper.	
3.2 Under bil	Rust.	
3.3 Panser	Bulk med lakkskade. ink riper	
3.4 Dører -	Bulk med lakkskade. ink rust	venstre bak
3.5 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. fire stk	
3.6 Støtfanger -	Skade.	foran
3.7 Tak	Riper.	
3.8 Frontvindu	Steinsprut.	
3.9 Vinduer	Slitt.	
Lys		
4.1 Lys foran -	Krakelering i plast.	begge
4.2 Lys bak -	Dugg/fukt.	venstre bak
Motor		
5.1 Motorfester/-demper	slitt	
Bremser		
6.1 Bremseskjold -	Gjennomrustet.	begge bak
Interiør		
7.1 Dørtrekk -	Slitt/ripe(r).	venstre bak
7.2 Seter -	Skade på setepute.	venstre foran
7.3 Seter -	Misfarget.	begge bak
7.4 Tepper/bekledning	Bakluketrekk ripe(r).	
7.5 Ratt	Slitt.	
7.6 Deksel	Ripe(r).	




3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper




3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper



3.1 Generelt mye riper



3.2 Rust



3.2 Rust



3.2 Rust



3.3 Bulk med lakkskade Ink riper



3.4 Bulk med lakkskade Ink rust



3.5 Kantkjørt felg Fire stk



3.6 Skade



3.6 Skade



3.7 Riper



3.8 Steinsprut




3.9 Slitt



4.1 Krakelering i plast



4.2 Dugg/fukt



5.1 Øvrige feil Slitt



6.1 Gjennomrustet



7.1 Slitt/ripe(r)



7.2 Skade på setepute



7.3 Misfarget



7.4 Bakluketrekk ripe(r)




7.5 Slitt




7.6 Ripe(r)




7.6 Ripe(r)

























Gjennomført service
Dato: 18.02.26
Km.stand: 145050
Neste service
Dato:
Km.stand:
Batteritilstand
Rustkontroll
Anmerkninger
Kommentar
Service utført
MECA


Gjennomført service
Dato: 26.02.2025
Km.stand: 131520
Neste service
Dato: Feb 2026
Km.stand: 145.000
Batteritilstand
Rustkontroll
Anmerkninger
Kommentar
Service utført
MECA



Gjennomført service
Dato: 07.03.23
Km.stand: 102573

Neste service
Dato: 07.03.24
Km.stand:

Batteritilstand
SOC (State of charge) ..... %
SOH (State of health) ..... %
Batterikapasitet ..... Ah
Restenergi ..... kWh
Tbatt ..... °C
Umin ..... mV
Umax ..... mV
Udiff ..... mV
Ubatt V
ISObatt ..... Mohm

Bremseservice* Ja Nei
Bremsevæske
Transmisjonolje
Lest ut feilkoder

Kjølevæske Ja Nei
Pollenfilter
Skum, dekkrep.sett

Ekstra for Hybrid
Motorolje Ja Nei
Oljefilter
Drivstoffilter
Drivreim

Luftfilter Ja Nei
Registerreim/ -kjede
Tennplugger

Kommentar

Service utført
MECA Veihjelp
Gyldig til: 3/24
Signatur og stempel

Rustkontroll
Kontroller bilen og merk av eventuell skade på de respektive områdene av kontrollskjemaet ved behov. OK Anmerket
1. Kontroller venstre side med tanke på lakkskade/rust
2. Kontroller høyre side med tanke på lakkskade/rust
3. Kontroller front med tanke på lakkskade/rust
4. Kontroller bilen bak med tanke på lakkskade/rust
5. Kontroller understell med tanke på lakkskade/rust
6. Kontroller taket med tanke på lakkskade/rust

Anmerkninger
Bruk symboler for å markere skadetype:
x Steinsprut
+ Riper
* Lakkskader
Liten fordypning/bulk
o Karosseriskader
Skade understell

Kommentar



Gjennomført service
Dato: 07.11.2021
Km.stand: 83439

Neste service
Dato:
Km.stand:

Batteritilstand
SOC (State of charge) ..... %
SOH (State of health) ..... %
Batterikapasitet ..... Ah
Restenergi ..... kWh
Tbatt ..... °C
Umin ..... mV
Umax ..... mV
Udiff ..... mV
Ubatt V
ISObatt ..... Mohm

Bremseservice* Ja Nei
Bremsevæske
Transmisjonolje
Lest ut feilkoder

Kjølevæske Ja Nei
Pollenfilter
Skum, dekkrep.sett

Ekstra for Hybrid
Motorolje Ja Nei
Oljefilter
Drivstoffilter
Drivreim

Luftfilter Ja Nei
Registerreim/ -kjede
Tennplugger

Kommentar


MECA Veihjelp
Gyldig til: 11 22

Service utført
Bilbruket AS
BILBRUKET

Rustkontroll
Kontroller bilen og merk av eventuell skade på de respektive områdene av kontrollskjemaet ved behov. OK Anmerket
1. Kontroller venstre side med tanke på lakkskade/rust
2. Kontroller høyre side med tanke på lakkskade/rust
3. Kontroller front med tanke på lakkskade/rust
4. Kontroller bilen bak med tanke på lakkskade/rust
5. Kontroller understell med tanke på lakkskade/rust
6. Kontroller taket med tanke på lakkskade/rust

Anmerkninger
Bruk symboler for å markere skadetype:
x Steinsprut
+ Riper
* Lakkskader
Liten fordypning/bulk
o Karosseriskader
Skade understell

Kommentar



Gjennomført service
Dato: 4/12-20
Km.stand:

Neste service
Dato:
Km.stand:

Batteritilstand
SOC (State of charge) ..... %
SOH (State of health) ..... %
Batterikapasitet ..... Ah
Restenergi ..... kWh
Tbatt ..... °C
Umin ..... mV
Umax ..... mV
Udiff ..... mV
Ubatt ..... mV
ISObatt V
..... Mohm

Bremseservice* Ja Nei
Bremsevæske
Transmisjonolje
Lest ut feilkoder

Kjølevæske Ja Nei
Pollenfilter
Skum, dekkrep.sett

Ekstra for Hybrid
Motorolje Ja Nei
Oljefilter
Drivstoffilter
Drivreim

Luftfilter Ja Nei
Registerreim/ -kjede
Tennplugger


Kommentar


Service utført
MECA Veihjelp
Gyldig til: 12 21
Signatur og stempel

Rustkontroll
Kontroller bilen og merk av eventuell skade på de respektive områdene av kontrollskjemaet ved behov. OK Anmerket
1. Kontroller venstre side med tanke på lakkskade/rust
2. Kontroller høyre side med tanke på lakkskade/rust
3. Kontroller front med tanke på lakkskade/rust
4. Kontroller bilen bak med tanke på lakkskade/rust
5. Kontroller understell med tanke på lakkskade/rust
6. Kontroller taket med tanke på lakkskade/rust

Anmerkninger
Bruk symboler for å markere skadetype:
x Steinsprut
+ Riper
* Lakkskader
Liten fordypning/bulk
o Karosseriskader
Skade understell

Kommentar





Vedlikeholdsskjema

Dato: 26.feb.2019
Ordrenummer: 565078
Kundenummer:
Modell: Audi A3(8V)(13-19)
Understellsnr.: WAUZZZ8V6JA002548
Registrerings Nr.: RL23160
Kilometerstand: 35252

A - Anmerkninger
Ikke OK - ikke Ok

A	Arbeidsbeskrivelse	Ok	Ikke OK	Kommentarer
KJØRETØYET NEDE				
	Uhsiderende kjequster og tilbakekallinger - kontrolleres	☑	☑	
	Visuell inspeksjon - visuell inspeksjon	☑	☐	
KJØRETØYET OPPE				
	Motorolje - tapp, utløsehjul	☑	☐	
	Motorolje filter - skiftes ut	☑	☐	
KJØRETØYET HALVT LØFTET				
	Fremre bremseskiver - kontrollere/rapporter	☒	☐	
	Fremre bremseklosser - kontrollere/rapporter	☒	☐	
	Bakre bremseklosser - kontrollere/rapporter	☒	☐	
	Bakre bremseskiver - kontrollere/rapporter	☒	☐	
SISTE KONTROLLPUNKTER				
	Indikasjon for servicointervall - tilbakestill	☑	☐	


A
! - Farlig benyttelse! Rapporter synlige defekter til en tekniker med den nødvendige kompetanse

A	Reservedeler		
	Omgivelsestemperatur	-	Alle temperaturer
	Motorolje/klassifikasjon	0W-30, 5W-40	502.00
	Motorolje/klassifikasjon	OEM	VW 502.00
	Omgivelsestemperatur	-	Alle temperaturer
	Motorolje/grad	SAE	5W-30, 5W-40
	Motorolje/klassifikasjon	OEM	VW 502.00
	Omgivelsestemperatur	-	Alle temperaturer
	Motorolje/grad	SAE	10W-40
	Motorolje/klassifikasjon	OEM	VW 502.00

Kjøretøyets Registreringsnr.: RL23160
Motorkode: CLKB

Modell: Audi A3(8V)(MJ13-19)
Byggeår: 2014-2019

1 / 3



Page 1 of 4

Servicepunktliste

Ordrenr:
Chassisnr: WAUZZZ8V0JA002548
Typenr: A3 Sb PHEV1 414150 DSI

Typenr: BVF8FK
Motorkode: CLKB
Modellår: 2018

Reg.nr.
Kilometerstand: 0
Dato: 2017-6-12
SIBZ

Registrering
Kundenummer
Lagerhiler fra 2009

Ved mottak av bil (alle biler)	OK/utført	Ikke OK	Utbedres
Sjekkliste "Diskusmenasjon av utført vedlikeholdsprogram"- kontroller om alt er foreligger	☑	☐	☐
Neste vedlikeholdstiltak: kontroller for gjennomføring iht. fristen	☑	☐	☐
Transportmodus: kontroller aktivering, og aktiver hvis nødvendig	☑	☐	☐
Batteri: fastsett og noter ladenivå (SOC)	☑	☐	☐
- SOC ≥ 80 % (12,5 V): ingen tiltak nødvendig	☐	☐	☐
- SOC < 80 % (12,5 V) og SOC ≥ 10 % (11,6 V): lad batteri	☐	☐	☐
- SOC < 10 % (11,6 V): lad batteri og gjenta "Batteri-tiltak"	☐	☐	☐
Dekk: Gjennomfør reservehjul: kontroller dekktrykk og noter til 3,5 bar hvis nødvendig	☑	☐	☐
Bil inavendig og utvendig: kontroller for skader, og dokumenter eventuelle skader	☑	☐	☐
Transportsikringsbeslag: kontroller for korrekt feste og fjern hvis nødvendig	☑	☐	☐
Bil inavendig: fjern alle gjenstander som ikke er nødvendig for beskyttelse av overflatene	☑	☐	☐
Blinklykt ☐: Kjøretøy (☐ ikke) fitter ramper ☐ ut	☑	☐	☐
Bil inavendig: kontroller om alt finnes i bilen, og noter antall	☑	☐	☐
Bil inavendig: kontroller alle utildekkede steder for skitt, rengjør hvis nødvendig	☑	☐	☐
Nøkkjerner: kontroller at de er rigget opp, rigg opp hvis nødvendig	☑	☐	☐
Bagasjeromslukking og fotlysrør: kontroller om den er rullet inn, og rull inn om nødvendig (☐ ikke relevant)	☑	☐	☐
Batteri: fastsett og noter ladenivå (SOC)	☑	☐	☐
- SOC > 1/4: ingen tiltak nødvendig	☐	☐	☐
- SOC < 1/4 eller = 1/4: lad batterigenopbatteri	☐	☐	☐

Lagerhiler: hver gang bilen parkeres	OK/utført	Ikke OK	Utbedres
Manuell girkasse hjulstillingsvinkler: legg inn 1 gir hjul - Parkstilling	☑	☐	☐
Bilnøkkel: trekk ut	☑	☐	☐
Parkeringsbrems: løsne	☑	☐	☐


RADIO ROCK
390km
713:27
142384km
155765 km 8527,3
% POWER
READY
MAX
OFF
km/h

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	19,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 24, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 6, 2024

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	8,4	8,4	8	8
Mønsterdybde vinterdekk	4,6	4,5	5,8	5,7
Bremseskiver (mm)	24	24		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
18.02.2026	145050

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Avgass
Batteri(er)
Tenningsanlegg
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.