Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 24.11.2026

FORD FOCUS / DYB 125 HK MANUELL 2WD

AY46998 | 252 559 KM | 26.03.2015 Førstegang registrert | Bensin

CHASSISNR: WF05XXGCC5FK18893	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 11.06.2027

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.	
1.2 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
2.1 Under bil	Rust. Understell/Vognbunn	
2.2 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	
2.3 Speil -	Blinklys sprukket/krakelert .	venstre
2.4 Speil -	Deksel skadet/ripe.	venstre
2.5 Vinduspussere/-spyler	Lyktespyler virker ikke.	
2.6 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg.	alle
2.7 Dekk/Felger -	Betydelig oksidering. Og kantkjørt	alle
2.8 Frontvindu	Steinsprut. /Sprekk	
Lys		
3.1 Lys bak -	Bremselys lyser ikke.	høyre bak
3.2 Lys bak -	Dugg/fukt.	venstre bak
Motor		
4.1 Eksosanlegg	Eksoslekkasje.	
4.2 Eksosanlegg	Eksosrør innfestning defekt/mangler.	
4.3 Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor.	
4.4 Motor	Tikkelyd.	
4.5 Motor	Ujevn gange.	
Bremser		
5.1 Bremseskjold -	Gjennomrustet.	høyre bak
Interiør		
6.1 Varme/AC/Klima	AC kompressor virker ikke	
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



1.1 Varsellampe lyser se bilde



2.1 Rust
Understell/Vognbunn



2.1 Rust
Understell/Vognbunn



2.1 Rust
Understell/Vognbunn



2.1 Rust
Understell/Vognbunn



2.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.3 Blinklys sprukket/krakelert



2.4 Deksel skadet/ripe



2.6 Kantkjørt felg



2.7 Betydelig oksidering
Og kantkjørt



2.8 Steinsprut
/Sprekk



3.2 Dugg/fukt



4.1 Eksoslekkasje



4.2 Eksosrør innfestning defekt/mangler



4.3 Oljelekkasje fra motor



5.1 Gjennomrustet



7.1 Dokumentert service, se bilde


6






Moss To-Takt AS 69 20 20 20
FOCUS










Connect a phone
8:37
Dest.
Menu
View
GPS
DAB Mode
Climate off


252555km


-6°C
Systemsjekk
Lavt nivå på spylevæsken
252559km

Utført 24.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Blokkeringsfrie bremser - ABS		0
Restraint-kontrollmodul - RCM		0
Motor - M1DD, AEDA		2
P0420	Katalysatorsystemets virkningsgrad: under terskelen (rekke 1) Intern feil	
P06E9	Motorstarter ytelse Beregningsfeil	
Instrumentpanelgruppe - IPC		0
Oppvarming ventilasjon air conditioning - HVAC		1
U2100	Opprinnelig konfigurasjon er ikke fullført Ingen symptomer	
System for overvåking av dekktrykk - TPMS		0
Parkeringsassistansemodul - PAM		0
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM		0
Strøm styre kontrollmodul - PSCM		0
Rattposisjonsføler, modul - SASM		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	16,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 44, 2021

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,7	4,9
AKSEL 2	3,7	3,8

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 34, 2017

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,3	6,3
AKSEL 2	6,6	5,9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✗ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Speil
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✗ Frontvindu
- ✓ Kanal

Lys
- ✓ Lys foran
- ✗ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✗ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✗ Lekkasjer
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✗ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✗ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✗ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant