Funksjonstest

TESTDATO: 17.11.2026

NISSAN NISSAN LEAF / ZE0 2WD

EV14049 | 109 689 KM | 27.09.2012 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR: JN1FAAZE0U0009629	**BRUKTIMPORT:** Ja
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 20.04.2028

Test er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Mangler servicedokumentasjon.	
1.2 Nøkler	Mangler.	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Prøvekjøring	Ikke prøvekjørt. -pga dekkskade	
Eksteriør		
3.1 Dekk/Felger	Hjulsett to mangler.	
3.2 Dekk/Felger -	Dekkskade vinterhjul.	høyre bak
3.3 Frontvindu	Steinsprut.	
Motor		
4.1 Batteri(er)	Dårlig kapasitet.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Fjærer/støtdemper -	Støtdemper lekkasje.	høyre bak
5.2 Forstilling -	Slakk i bærekule.	venstre
5.3 Forstilling	Knirk/ulyd.	
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



3.2 Dekkskade vinterhjul



3.3 Steinsprut



4.1 Dårlig kapasitet



5.1 Støtdemper lekkasje



6.1 Dokumentert service, se bilde


POWER
To 100% Charge
200
Est. Time
109689 km
2098.9 km
59
km


Batteritilstand
Ja
Nei
Bremseservice*
Bremsevæske
Transmisjonsolje
Lest ut feilkoder
Kjølevæske
Pollenfilter
Skum, dekkrep.sett
Ekstra for Hybrid
Motorolje
Oljefilter
Drivstoffilter
Drivreim
Luftfilter
Registerreim / -kjede
Tennplugger
Kommentar
Service utført
Dato: 19/4-22
Km.stand: 68062
Mekonomen
Org.nr.: 999 323 332 Bilverksted
Mekonomen Services AS avd Råbekken
Sign: Bekir Y
Signatur og stempel
Neste service senest
Dato: 19/4-23
Km.stand:
Ved melding i instrumentpanel:
Mekonomen
Bilverksted
Rust- og lakkontroll
Kontroller bilen og merk av eventuell skade på de respektive områdene av kontrollskjemaet ved behov
1. Kontroller venstre side med tanke på lakkskade/rust
2. Kontroller høyre side med tanke på lakkskade/rust
3. Kontroller front med tanke på lakkskade/rust
4. Kontroller bilen bak med tanke på lakkskade/rust
5. Kontroller understell med tanke på lakkskade/rust
6. Kontroller taket med tanke på lakkskade/rust
Kommentar
Verkstedstempel ved godkjenning
Verkstedets underskrift

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	2

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2021

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk				
Mønsterdybde vinterdekk	5,7	3,9	7	6,1
Bremseskiver (mm)	27	27		

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
19.04.2022	68062

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Systemfunksjoner
Prøvekjøring

Eksteriør
Under bil
Låser/tyverisikring
Speil
Vinduspussere/-spyler
Dekk/Felger
Frontvindu
Kanal

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Batteri(er)
El/hybrid batteripakke
Lekkasjer
Service
Startmotor
Trekkraft

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Instrumenter og brytere
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Multimedia
Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang.
   Funksjonstest skal kun benyttes som dokumentasjon ved gjeldene transaksjon av den som har bestilt testen.
   Alle henvendelser rundt testen og bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper og selger av bilen.
2. **Bedømming**
   Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter som vist i skjema. Karosseri og interiør er ikke er vurdert, og kjøper må forholde seg til visuell kontroll eller bilder for å avgjøre kosmetisk tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet. Utover dette kun visuell kontroll. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger en mangler ved en tidligere PKK kontroll.
3. **Demontering**
   Det blir ikke demontert for ytterligere kontroll. Det kan være periodiske feil, oljeforbruk og lekkasjer som ikke kan avdekkes på testtidspunktet som krever ytterligere utredning. Det er ikke foretatt noen form for diagnosetest.
4. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
5. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   For biler kjøpt på auksjon må reklamasjoner være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon.