# Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 19.11.2026

## AUDI AUDI A3 / 8P 105 HK MANUELL 2WD

LJ47786 | 193 185 KM | 02.08.2010 Førstegang registrert | Diesel

| | |
|---|---|
| CHASSISNR: WAUZZZ8P9BA030059 | BRUKTIMPORT: Ja |
| KJØRETØY: Personbil | FRIST FOR PKK: 01.07.2028 |

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

| | |
|---|---|
| IDENTITET | ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE |
| EKSTERIØR | LYS |
| MOTOR | HJULOPPHENG/STYRING |
| BREMSER | GIR OG DRIVLINJE |
| INTERIØR | OPPLYSNINGER/KLARGJØRING |

| PUNKT | BESKRIVELSE | PLASSERING |
|---|---|---|
| Identitet | | |
| 1.1 Nøkler | Virker ikke. 1 stk nøkkel | |
| Assistentsystemer og diagnose | | |
| 2.1 Prøvekjøring | Øvrige feil. Vibrasjon i bilen ved igangsetting - feilsøk for nærmere kontroll | |
| Eksteriør | | |
| 3.1 Dekk/Felger | Noen manglende pigger på piggdekkene | |
| 3.2 Dekk/Felger - | Navkopp mangler. /Oksidering/Sår på felger | alle |
| 3.3 Frontvindu | Steinsprut. /Riper | |
| 3.4 Kanal - | Skade. /Rust | begge |
| Motor | | |
| 4.1 Service | Service etter bilens intervall ikke fulgt. | |
| 4.2 Motor - | Svetter. | bak, nede |
| Interiør | | |
| 5.1 Instrumenter og brytere | Deksel til luftkanal skadet | |
| 5.2 Varme/AC/Klima | AC radiator - skade(r) | |



3.2 Navkopp mangler
/Oksidering/Sår på felger



3.3 Steinsprut
/Riper



3.3 Steinsprut
/Riper



3.4 Skade
/Rust



3.4 Skade
/Rust



3.4 Skade
/Rust




4.1 Service etter bilens intervall ikke fulgt




4.1 Service etter bilens intervall ikke fulgt




4.1 Service etter bilens intervall ikke fulgt



5.1 Øvrige feil
Deksel til luftkanal skadet



5.2 Øvrige feil
AC radiator - skade(r)

# TESTFORHOLD/DATA

## KJØRETØYDATA

| ANTALL NØKLER | 2 | ANTALL LADEKABLER | 0 |
|---|---|---|---|

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | KJØREFORHOLD |
|---|---|---|
| Ja | 60 | Glatt |

## KLIMAANLEGG

| TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG | 22,00 | TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG | 6,00 |
|---|---|---|---|

## AKSLINGER : 2

### SOMMERDEKK :

| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|---|---|
| | Uke 49, 2023 |

| | VENSTRE | HØYRE |
|---|---|---|
| AKSEL 1 | 7,4 | 7,3 |
| AKSEL 2 | 7,2 | 7,8 |

### VINTERDEKK :

| VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|---|---|
| | Uke 33, 2018 |

| | Venstre | Høyre |
|---|---|---|
| AKSEL 1 | 5,8 | 5,6 |
| AKSEL 2 | 3,3 | 3,1 |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK | ELEKTRONISK SERVICEHEFTE |
|---|---|
| Ikke kontrollert | Nei |

## REGISTERREIM

| SKIFTET ? |
|---|
| Vet ikke |

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

| ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER |
|---|
| Ja |

# PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

**Identitet**
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✗ Nøkler

**Assistentsystemer og diagnose**
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✗ Prøvekjøring

**Eksteriør**
- ✓ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✗ Frontvindu
- ✗ Kanal

**Lys**
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

**Motor**
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✗ Motor

**Hjuloppheng/styring**
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

**Bremser**
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

**Gir og drivlinje**
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

**Interiør**
- ✗ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✗ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

**Opplysninger/klargjøring**
- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant