6649285

NAF Bruktbiltest - tilstandssjekk

Testdato
19.10.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Ford	**Motorstørrelse**	2198 cm^3
Modell	TRANSIT 85 T260	**Motoreffekt**	63 kW
Type	FAE6	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	RK10392	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	WF0XXXBDFX9D56277	**Kjøretøygruppe**	315
Km.stand.	135252	**Bruktimportert**	Nei
		Registreringsår	2010
		Registrert første gang	29.01.2010
		Frist for neste EU kontroll	15.07.2027

Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.
NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.

6649285

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.2	Glass	Sprukket/skadet rute	Frontrute
18.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre skiltlys, Venstre baklys, Venstre bremselys, Høyre bremselys
18.8		Feil lysbilde	Høyre fjernlys
19.5	Lykter/lys - tilstand.	Matte/slitte glass:	Høyre kjørelys, Venstre kjørelys
22.5	Vognbunn/understell	Skade på jekkfeste:	
22.6		Rust ved jekkfeste:	
22.7		Skade / deformasjon på vognbunn:	
22.8		Rustangrep i vognbunn/understell	
22.9		* Det er omfattende rust og hull i vognbunn/ understell.	
28.2	Bremserør.	Rustskade på bremserør:	Venstre foran, Høyre foran
28.6		* Se bilde.	
42.6	Styresnekke, tannstang.	Defekt tannstangmansjett:	Høyre side
42.7		* Se bilde.	
49.1	Generelt	* Se bilderapport fra NAF.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.6	Glass	Noe steinsprut på frontrute	
5.7		Slitt rute	Frontrute
17.4	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
18.17	Lykter/lys - virkemåte.	Svakt lys:	Høyre kjørelys, Venstre kjørelys
19.11	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	
19.13		Mindre ripe(r) i lampeglass	
20.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
20.8		Oljesvetting	
22.10	Vognbunn/understell	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
23.9	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Korrosjon/rustdannelse	
28.8	Bremserør.	* Manglende feste for bremserørene på midten.	
31.10	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
33.9	Støtdempere.	Rustdannelse	
35.4	Lekkasjer.	Type svetting:	Motorolje
35.5		Svetting ved:	Se bilde
35.6		* Lekkasje på høyre side av motoren ved registerdeksel.	
38.10	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	
39.8	Travers.	Rustdannelse	Bak
40.9	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Korrosjon/rustdannelse	
43.10	Fjærer / fjærbein.	Rustdannelse	
47.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
48.21	Ekstra hjulsett..	Påbegynnende oksidering i felg:	

6649285

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
48.28		* Rust på felgene. Se bilde.	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått

6649285

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓

Teknisk

3 - Rattaksel, ledd.	✓
4 - Varsellamper/meldinger	✓
5 - Glass	R

Prøvekjøring.

7 - Motor virkemåte.	✓
8 - Kjøreegenskaper.	✓
11 - Girkasse. (manuell)	✓
12 - Clutch.	✓
13 - Parkeringsbrems.	✓
14 - Bremsevirkning.	✓
16 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓

Motor.

17 - Feilkodeutlesing.	O
18 - Lykter/lys - virkemåte.	R
19 - Lykter/lys - tilstand.	R
20 - Utvendig tilstand motor.	O

Underside.

22 - Vognbunn/understell	R
23 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
24 - Stabilisator.	✓
25 - Differensial.	✓
26 - Drivaksler.	✓
28 - Bremserør.	R
29 - Bremseslanger.	✓
30 - Bremsebelegg innvendig.	✓
31 - Bremseskiver innvendig.	O
32 - Parkbrems.	✓
33 - Støtdempere.	O
34 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Lekkasjer.	O
38 - Eksosanlegg.	O
39 - Travers.	O
40 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O
41 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Styresnekke, tannstang.	R

Underside.

43 - Fjærer / fjærbein.	O

Hjul,dekk.

44 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
45 - Hjullager.	✓
46 - Dekk.	✓
47 - Felg.	O
48 - Ekstra hjulsett..	O

Kommentarer

49 - Generelt	R

6649285

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
14.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
14.2		Bremsevirkning, HF	290,00
14.3		Bremsevirkning, VB	230,00
14.4		Bremsevirkning, HB	240,00
16	Avgassanalyse. (Diesel)		Kontrollert visuelt
44	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle uten demontering
46.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
46.2		Mønsterdybde VF	6,50 mm
46.3		Mønsterdybde HF	7,40 mm
46.4		Mønsterdybde VB	7,10 mm
46.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
47.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
48.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	7,10 mm
48.2		Mønsterdybde	7,60 mm
48.3		Mønsterdybde	7,30 mm
48.4		Mønsterdybde	7,60 mm
48.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
48.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg

6649285

Feilkodeutlesing utført 19.10.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (17)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Brake system	C0063	Yaw rate sensor — Signal faulty
	C0072	Brake system — Too high temperature
	C1137	Reverse gear switch/back-up light ECU — Function faulty.
	C1B00	Steering-angle sensor — Function faulty.
	P0561	System voltage — Instable voltage
	P0704	Clutch-pedal switch — Signal faulty
	U0002	High-speed CAN bus — Power decrease
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
Comfort	P1796	CAN bus — Communication disturbed
	U0073	Vehicle communication bus a — Function faulty.
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Passive safety	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — Communication disturbed
Powertrain	P0404	EGR system — Flow rate faulty
	P068A	Main relay — Relay opens too early.

Utført uten feil (2)

System	Beskrivelse
Infotainment system	Airbag ECU audio control module CAN
OBD	

6649285

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6649285

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

6649285

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

6649285

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt