6692537

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.11.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Skoda	**Motorstørrelse**	1197 cm^3
Modell	RAPID	**Motoreffekt**	66 kW
Type	NH	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	XK25315	**Drivstofftype**	Bensin
Understellsnr.	TMBEA6NH4G4527434	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	136613	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Hvit	**Registreringsår**	2016
Karosseritype	Kombikupé	**Registrert første gang**	12.01.2016
		Frist for neste EU kontroll	15.05.2027

Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6692537

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
18.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
25.7	Lykter/lys - virkemåte.	Feil lysjustering:	Venstre tåkelys, Venstre nærlys, Høyre nærlys
30.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
32.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
36.2	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Høyre foran
38.4	Døråpning.	Rust:	Bakluke/-dør
39.3	Dørtrekk.	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre bakdør
42.3	Seter.	Misfarget/skittent:	Midten bak
45.1	Tilhengerfeste.	Tilhengerkontakt virker ikke eller har feilfunksjon	
49.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
50.1	Lakk / karosseri utvendig.	Manglende eller skadet deksel	Panser
50.3		Lakkriper:	Bakluke
50.4		Steinsprut/lakksår	Venstre bakdør, Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe
50.5		Rustangrep:	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
50.10		Skadet:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
53.5	Stabilisator.	Feil ved innfesting til ramme / travers:	Venstre foran
73.11	Bremseskive/klosser utvendig	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Venstre foran
76.2	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
78.1	Viskere, spylersystem	Dårlig viskerblad:	Foran, Bakrute
82.2	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	
82.7		Ulyd i drivverk	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
26.11	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	Venstre nærlys, Høyre nærlys
39.8	Dørtrekk.	Liten skade i dørtrekk:	Høyre bakdør
45.12	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
47.8	Laste-/bagasjerom.	Forventet bruksslitasje	
50.18	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse riper/småskader i lakken, anses som normal slitasje for bilens alder og kjørelengde	
50.20		Diverse småbulker/lakkriper	
50.22		Diverse lakkrust	
50.24		Lakkriper:	
50.33		Lakkrens ut over normal klargjøring:	

6692537

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
50.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
51.14	Vognbunn/understell.	* Rustangrep i vognbunn/understell	
52.10	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	* Rustangrep bakaksel.	
59.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
62.10	Støtdempere.	Svetting fra støtdemper	Venstre foran, Høyre foran
67.10	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	
68.8	Travers.	Rustdannelse	
77.26	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	
78.10	Viskere, spylersystem	* Mangler lokk til spylervæske beholder.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Mørkt;Vått
Er bilen skitten, våt eller nediset?	Ja

6692537

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Skilter.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓
12 - Glassruter.	O
13 - Setevarmer.	✓
14 - Innvendig speil.	✓
15 - Utvendig speil.	✓
16 - Solskjerm.	✓
17 - Takluke/Panoramatak.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R
19 - Taktrekk.	✓
21 - Interiør generelt.	O

Motor.

22 - Panser.	✓
23 - Understellsnummer.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	R
25 - Lykter/lys - virkemåte.	R
26 - Lykter/lys - tilstand.	O
27 - Oppvarmet rute/speil.	✓
28 - Bremsevæske.	✓
29 - Kjølesystem.	✓
30 - Batteri 12 volt.	R
31 - Oljenivå motor.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	R
33 - Motorfester.	✓
34 - Registerreim.	✓
35 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

36 - Dører.	R
37 - Elektrisk vindusheis.	✓
38 - Døråpning.	R
39 - Dørtrekk.	R
40 - Bilbelte.	✓
41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
42 - Seter.	R
45 - Tilhengerfeste.	R
46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
47 - Laste-/bagasjerom.	O
48 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
50 - Lakk / karosseri utvendig.	R

Underside.

51 - Vognbunn/understell.	O
52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
53 - Stabilisator.	R
55 - Drivaksler.	✓
57 - Bremserør.	✓
58 - Bremseslanger.	✓
59 - Bremsebelegg innvendig.	O
60 - Bremseskiver innvendig.	✓
61 - Parkbrems.	✓
62 - Støtdempere.	O
63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
64 - Lekkasjer.	✓
67 - Eksosanlegg.	O
68 - Travers.	O
69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
70 - Styrestag/ledd.	✓
71 - Styresnekke, tannstang.	✓
72 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	R
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	R
77 - Ekstra hjulsett..	O

6692537

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	R
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
82 - Unormal lyd!	R
83 - Bremser - virkemåte	✓

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	20 °C
28.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	200 °C
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
30.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
30.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	640 ampere
30.3		Målt kaldstart-kapasitet:	464 ampere
34	Registerreim.		Ikke oppgitt av produsent
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,00 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	21,20 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	21,40 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	7,00 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	9,00 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	8,70 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
77.2		Mønsterdybde	5,00 mm
77.3		Mønsterdybde	5,00 mm
77.4		Mønsterdybde	5,00 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83.1	Bremser - virkemåte	Bremsevirkning, VF	150,00
83.2		Bremsevirkning, HF	150,00
83.3		Bremsevirkning, VB	100,00
83.4		Bremsevirkning, HB	100,00

6692537

Feilkodeutlesing utført 27.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (1)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Thermal management	B10ABF0	Refrigerant pressure — Pressure too low

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	

6692537

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6692537


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt

6692537

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Dører. **R**



16. Dørtrekk. **O**



17. Dørtrekk. **R**




18. Dørtrekk. **R**



19. Døråpning. **R**



20. Døråpning. **R**



21. Lakk / karosseri utvendig. **R**



22. Lakk / karosseri utvendig. **R**



23. Lakk / karosseri utvendig. **R**




24. Lakk / karosseri utvendig. **R**

6692537


Bilder og vedlegg



25. Lakk / karosseri utvendig. **R**



26. Lakk / karosseri utvendig. **R**



27. Lakk / karosseri utvendig. **R**



28. Lakk / karosseri utvendig. **R**



29. Lakk / karosseri utvendig. **R**




30. Lakk / karosseri utvendig. **R**



31. Lakk / karosseri utvendig. **R**



32. Lakk / karosseri utvendig. **R**




33. Lakk / karosseri utvendig. **R**



34. Lakk / karosseri utvendig. **R**



35. Lakk / karosseri utvendig. **O**



36. Lakk / karosseri utvendig. **O**

6692537


Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig. O



38. Lakk / karosseri utvendig. O



39. Lakk / karosseri utvendig. O




40. Lakk / karosseri utvendig. O



41. Lakk / karosseri utvendig. O




42. Opphengs- / bærearmer bakaksel.



43. Opphengs- / bærearmer bakaksel.



44. Seter. R



45. Utvendig tilstand motor.