6697608

NAF Bruktbiltest

Testdato
06.11.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Peugeot	**Motorstørrelse**	1499 cm^3
Modell	5008	**Motoreffekt**	96 kW
Type	M	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	LJ81036	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	VF3MCYHZUMS067057	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	92578	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Svart	**Registreringsår**	2021
Karosseritype	Flerbruksbil	**Registrert første gang**	06.04.2021
		Frist for neste EU kontroll	05.04.2027

Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6697608

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
46.1	Varseltrekant / refleksvest	Refleksvest mangler	
86.1	Generelt	* Se bilderapport fra NAF.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.8		Vognkort mangler	
10.5	Dashbord /midtkonsoll.	Liten skade:	Midtkonsoll
10.6		* Se bilde.	
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
13.5	Setevarmer.	Funksjon av setevarmer ikke kontrollert pga for høy temperatur i luften	
18.18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
19.6	Taktrekk.	Mindre riper/skader i taktrekk	Midten
19.8		* Se bilde.	
20.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
24.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
26.13	Lykter/lys - tilstand.	Mindre ripe(r) i lampeglass	Høyre sideblinklys
26.15		* Frontlyktene er feilmontert. Det er for store gliper mellom lyktene og støtfangeren på begge sider foran.	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
36.15	Dører.	Ulyd fra dørstopper/ hengsel	Venstre foran, Høyre foran
38.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
38.9		* Se bilde.	
39.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
47.8	Laste-/bagasjerom.	Forventet bruksslitasje	
49.11	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Ikke kontrollert pga mye last i bagasjerom	
50.23	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
50.24		Lakkriper:	Venstre forskjerm, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Støtfanger foran
50.26		Småbulker:	Venstre fordør
50.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt, skitten
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
52.9	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Korrosjon/rustdannelse	
62.9	Støtdempere.	Rustdannelse	
67.10	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	
68.8	Travers.	Rustdannelse	Venstre bak, Høyre bak
69.9	Opphengs- / bærearmer	Korrosjon/rustdannelse	

6697608

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
	foraksel.		
76.10	Felg.	Oksidering / oksidert felg	
76.11		Riper/slitasje på felg	
77.21	Ekstra hjulsett..	Påbegynnende oksidering i felg:	
77.26		Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått

6697608

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	O
11 - Lyd / lyssignaler.	✓
12 - Glassruter.	O
13 - Setevarmer.	O
14 - Innvendig speil.	✓
15 - Utvendig speil.	✓
16 - Solskjerm.	✓
17 - Takluke/Panoramatak.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O
19 - Taktrekk.	O
20 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O
21 - Interiør generelt.	O

Motor.

22 - Panser.	✓
23 - Understellsnummer.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	O
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	O
27 - Oppvarmet rute/speil.	O
28 - Bremsevæske.	✓
29 - Kjølesystem.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓
31 - Oljenivå motor.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓
33 - Motorfester.	✓
34 - Registerreim.	✓
35 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

36 - Dører.	O
37 - Elektrisk vindusheis.	✓
38 - Døråpning.	O
39 - Dørtrekk.	O
40 - Bilbelte.	✓
41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
42 - Seter.	✓
46 - Varseltrekant / refleksvest	R
47 - Laste-/bagasjerom.	O
48 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	O
50 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

51 - Vognbunn/understell.	O
52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
53 - Stabilisator.	✓
54 - Differensial.	✓
55 - Drivaksler.	✓
57 - Bremserør.	✓
58 - Bremseslanger.	✓
59 - Bremsebelegg innvendig.	✓
60 - Bremseskiver innvendig.	✓
61 - Parkbrems.	✓
62 - Støtdempere.	O
63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
64 - Lekkasjer.	✓
67 - Eksosanlegg.	O
68 - Travers.	O
69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O
70 - Styrestag/ledd.	✓
71 - Styresnekke, tannstang.	✓
72 - Fjærer / fjærbein.	✓

Hjul,dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	O
77 - Ekstra hjulsett..	O

6697608

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremser - virkemåte	✓

Kommentarer

86 - Generelt	R

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Kontrollert visuelt
28.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	249 °C
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
30.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
30.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	590 ampere
30.3		Målt kaldstart-kapasitet:	760 ampere
34.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
34.2		eller ved, måneder:	60
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	28,00 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	28,10 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	10,00 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	12,10 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	12,20 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.2		Mønsterdybde VF	5,60 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,40 mm
75.4		Mønsterdybde VB	5,80 mm
75.5		Mønsterdybde HB	5,90 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,50 mm
77.2		Mønsterdybde	6,50 mm
77.3		Mønsterdybde	6,50 mm
77.4		Mønsterdybde	6,50 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83.1	Bremser - virkemåte	Bremsevirkning, VF	290,00
83.2		Bremsevirkning, HF	290,00
83.3		Bremsevirkning, VB	190,00
83.4		Bremsevirkning, HB	180,00

6697608

Feilkodeutlesing utført 06.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (39)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	B1213	Cruise control distance monitoring — Function of radar sensors faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Comfort	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	B1137	Low beam right — Fault in electric circuit
	B1209	Distance assist — Signal faulty
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B120D	Cruise control — Distance regulation function faulty
	B1326	Heater element 1 electric auxiliary heater — Faulty control
	B1327	Heater element 3 electric auxiliary heater — Faulty control
	B132A	Refrigerant pressure — Faulty low-pressure system
	B1386	Power window motor RR — Function faulty.
	B1391	Power window motor FL — Fault in electric circuit
	B1392	Power window motor FR — Fault in electric circuit
	B1393	Power window motor RL — Fault in electric circuit
	B1576	Multifunction display unit — Coding missing or faulty
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1718	Remote control — Faulty synchronisation
	B1747	Power operated tailgate module — Initialization faulty
	B174E	Rear hatch closing switch — Fault in electric circuit
	B1752	Power liftgate actuator 2 — Fault in electric circuit
	B1753	Power liftgate actuator 1 — Fault in electric circuit
	B1757	Locking unit for hatchback — Function faulty.
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F8B	Communication with ECU of gesture-controlled access system right or rear — Communication disturbed
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Infotainment system	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	B1538	GPS MODULE — Function faulty.
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
	U1F03	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Passive safety	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Powertrain	P203F	Urea injection system — Level TOO LOW

6697608

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
Brake system	ABS/ESP
Comfort	Adaptive headlight CAN Control tip switch at steering wheel Multiplex operating unit Parking assist Sensor for rain-/light recognition
OBD	
Passive safety	Service module (automatic emergency call)
Steering	Hydraulic power steering
Transmission	Automatic gearbox BVA_AM6 Shift paddles

6697608

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6697608

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

6697608

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

6697608

Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt

6697608

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt

6697608

Bilder og vedlegg



61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt