Auksjonstakst

TESTDATO: 16.11.2026

SKODA OCTAVIA / 5E 105 HK MANUELL 4WD

KJ17820 | 153 487 KM | 20.08.2015 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: TMBLG9NE4F0173806	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 30.12.2026

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Kontrollert | 🔍 Anmerkninger se neste side

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE 🔍
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Dekktrykkvarsler lyser.	
1.2 Diagnose	Se diagnosetest. - feilsøkes	
Eksteriør		
2.1 Under bil	Rust.	
2.2 Under bil	Skadet varmeskjold. - og løst	
2.3 Dører -	Rust/korrosjon.	venstre foran
2.4 Dører -	Bulk.	høyre bak
2.5 Skjermer -	Rust.	begge bak, begge foran
2.6 Tilhengerfeste	Nøkkel til avtagbart tilhengerkule mangler.	
2.7 Vinduspussere/-spyler -	Mangler deksel pusserarm .	bak
2.8 Døråpning -	Ripe(r).	venstre foran, venstre bak
2.9 Støtfanger -	Skade.	bak
2.10 Støtfanger -	Ripe(r).	foran
2.11 Tak	Steinsprut med rust.	
2.12 Frontvindu	Steinsprut med sprekk. - 3x	
2.13 Kanal	Bulk. - høyre og rust høyre og venstre	
Lys		
3.1 Lys foran	Nærlys- feil innstilling. - og fjernlys	
3.2 Lys foran -	Dugg/fukt.	begge
Motor		
4.1 Kjølesystem/vannpumpe	- kjølevann forurenset ytre påvirkning	
4.2 Service	Varsler service.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Ratt/styringsmekanisme	Ulyd ved dreiing av ratt. - knirker ved parkering	
5.2 Forstilling	Knirk/ulyd. - ved stop og parkering	
5.3 Bakstilling	Knirk/ulyd. - ved stop og parkering	
Gir og drivlinje		
6.1 Aksler -	Defekt balatakobling/balanselodd mellomaksling.	bak
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	
7.2 Opplysninger	Øvrig opplysninger. - km	
7.3 Øvrig utstyr/klargjøring -	Dyprens.	alle
7.4 Øvrig utstyr/klargjøring	Luktfjerning/ozonbehandling .	



1.1 Dekktrykkvarsler lyser



2.1 Rust




2.2 Skadet varmeskjold - og løst



2.3 Rust/korrosjon



2.3 Rust/korrosjon




2.4 Bulk



2.5 Rust



2.5 Rust



2.5 Rust



2.7 Mangler deksel pusserarm



2.8 Ripe(r)




2.9 Skade



2.9 Skade



2.10 Ripe(r)




2.11 Steinsprut med rust



2.11 Steinsprut med rust



2.12 Steinsprut med sprekk - 3x



2.13 Bulk - høyre og rust høyre og venstre




2.13 Bulk - høyre og rust høyre og venstre



3.2 Dugg/fukt




4.1 Øvrige feil - kjølevann forurenset ytre påvirkning




4.2 Varsler service




4.2 Varsler service




7.1 Dokumentert service, se bilde




7.1 Dokumentert service, se bilde




7.1 Dokumentert service, se bilde




7.1 Dokumentert service, se bilde




7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



Komplett dokumentasjon

ŠKODA

Bildata	
Chassisnr.	TMBLV9NE4F0173806
Typebetegnelse	OCT-COM ELE TD77/1.6 MEA
Dato for utlevering	2015-08-20
Inspeksjon	
Dato	2021-05-20
Kjørelengde	46029 km
Ordrenr.	585812
Utførte tilleggsarbeider	✓ Tilhengerkobling ✓ Olje f frahjulskobling
Utført av	Albjerk Bil Drammen Ing. Rybergsgate. 100 3027 Drammen Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)
Inspeksjon	
Dato	2019-06-07
Kjørelengde	32010 km
Ordrenr.	517530
Utført av	ALBJERK BIL DRAMMEN ING. RYBERGGT. 100 3027 DRAMMEN Norge
Autorisert ŠKODA Service Partner	Ja
Mobilitetsgaranti	Ja (til visning av service)

7.1 Dokumentert service, se bilde




7.2 Øvrig opplysninger - km



7.2 Øvrig opplysninger - km



7.3 Dyprens














uto

Mekonomen Bilverksted

Industritoppen 12A
4848 ARENDAL
Telefon: 370 24 456
OrgNr: NO971 075 384MVA
Foretaksregisteret
Epost: bfauto@live.no

VERKSTEDFAKTURA

Fakturanr	Kundenr	Dato	Forfall
1011101	14931	25.02.2026	

Bankkonto
7310.05.45265

Reg.nr	KJ17820	Bilmodell	SKODA OCTAVIA (III) 4x4	Vår ref	Jan Arild Helle
Chassinr	TMBLG9NE4F0173806	Km-Stand	143655	Mekaniker	Ånje Aanjesen Pedersen
Deres ref		Årsmodell	2015		
Mobilnr:	99557775	Reg. dato	20.08.2015		

Artikkelnr	Tekst	Enhet	Levert	Pris	R	Beløp
ARB	Skifte haldexolje og rense pumpe		0,52	1 111,11		577,78
MILJØ	Milja/returavgift oljer, frostvæske og bremsevæske		1,00	60,00		60,00
1601-50001BWHS	Multifunksjonsolje Borg Warner Fluid GEN II - V 1L NTO		1,00	515,00		515,00
Verkstedsmateriell:						46,22

Utført 16.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		1
C102D00	Dekktrykkvarsel Periodisk	
Kollisjonspute -		0
CLHA - TDI-CR		6
U112300	Databuss feilverdi mottatt Periodisk	
P066A00	Glødeplugg sylinder 1, kortslutning til jord Periodisk	
P066C00	Glødeplugg sylinder 2, kortslutning til jord Periodisk	
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
U042800	Styrevinkelgiver urimelig signal	
U140A00	Klemme 30 Periodisk	
4WD-elektronikk -		0
Instrument -		0
Klimakontroll -		0
Parkering/ ekstra varmer -		0
System for overvåking av dekktrykk -		1
C102D00	Dekktrykkvarsel Periodisk	
parkeringshjelp -		0
Servostyring -		2
U101100	Matespenning For lav spenning	
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
Sentral elektronikk -		1
B147918	Fjernkontrollnøkkel 1 For lav spenning	
Tilhengermodul -		1
C10F515	Venstre baklyspære på tilhenger Avbrudd eller kortslutning til B+	
Setejustering førerside -		1
U140000	Funksjonsbegrensning Funksjonsbegrensning på grunn av lav spenning	
Gateway -		0

SYSTEM	ANTALL
Frontlyktsystem -	0
Fjernlys-assistent -	0
Rattelektronikk -	0
Informasjonselektronikk 1 -	0
Dørmodul på førersiden -	0
Dørmodul passasjersiden -	0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	15,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 26, 2024

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	2,7	3,1	3,1	3,1
Mønsterdybde vinterdekk	7,1	7,1	6,1	7,1
Bremseskiver (mm)	21,8	21,8	8,6	8,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.11.2025	138496

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Tilhengerfeste
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Avgass
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Dieselpumpe/dyser/gløding
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.