Autoringen Auksjonstakst

TESTDATO: 27.11.2026

MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CW0 4WD

BT60000 | 121 837 KM | 15.03.2017 Førstegang registrert | Hybr(B)

CHASSISNR: JMBXDGG2WHZ006195	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 26.08.2027

Auksjonstakst er en uavhengig vurdering av tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen. Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Takstmann anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkninger
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	Anmerkninger
MOTOR	Anmerkninger	HJULOPPHENG/STYRING	OK
BREMSER	OK	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	Anmerkninger	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	Delvis omlakkert.	
2.2 Lakk	Ufagmessig utført arbeid.	
2.3 Lakk	Generelt mye riper og småbulker. Steinsprut/Rust/skader	
2.4 Dører -	Løse/skadede lister.	venstre foran
2.5 Speil	Deksel skadet/ripe.	
2.6 Døråpning -	Ripe(r).	begge foran, begge bak
2.7 Frontvindu	Steinsprut. /Slitasje	
2.8 Kanal -	Ripe(r).	begge
Lys		
3.1 Lys bak -	Defekt / sprukket glass.	høyre bak
3.2 Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.	venstre bak
Motor		
4.1 Eksosanlegg	Mangler klemmer	
Interiør		
5.1 Seter -	Skade på setetrekk.	venstre foran
Opplysninger/klargjøring		
6.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



2.2 Ufagmessig utført arbeid




2.2 Ufagmessig utført arbeid



2.2 Ufagmessig utført arbeid



2.2 Ufagmessig utført arbeid




2.2 Ufagmessig utført arbeid



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker Steinsprut/Rust/skader




2.3 Generelt mye riper og småbulker Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader




2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader




2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader




2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader




2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader




2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader




2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader




2.3 Generelt mye riper og småbulker
Steinsprut/Rust/skader



2.4 Løse/skadede lister



2.5 Deksel skadet/ripe



2.6 Ripe(r)



2.6 Ripe(r)



2.6 Ripe(r)




2.6 Ripe(r)



2.7 Steinsprut
/Slitasje



2.8 Ripe(r)



2.8 Ripe(r)



2.8 Ripe(r)



2.8 Ripe(r)




3.1 Defekt / sprukket glass




4.1 Øvrige feil
Mangler klemmer




5.1 Skade på setetrekk



6.1 Dokumentert service, se bilde




6.1 Dokumentert service, se bilde
























rockford fosgate
VOL
PUSH PWR
RADIO
MEDIA
PHONE
12:27
TMC
Zoom
100m
Elbil
INFO/SET
MAP
NAV
TUNE/ZOOM
PUSH SOUND
SEEK TRACK
OPEN CLOSE
PASSENGER AIRBAG
ON
ECO MODE


rockford fosgate
VOL
PUSH PWR
RADIO
MEDIA
PHONE
INFO/SET
MAP
NAV
TUNE/ZOOM
PUSH SOUND
SEEK TRACK
OPEN CLOSE
PASSENGER AIRBAG
ON
ECO MODE


121833 km


FASTEN SEAT BELT
READY
121837 km

Utført 27.11.2026

SYSTEM		ANTALL
ABS/ASC - Diagnose		0
Kollisjonspute - Diagnose		0
4B11 - MPI/GDI		0
Instrument - Diagnose		0
Startsperre - Diagnose		4
C1941	Dekk ID mottak mislyktes, dekk 4 periodisk	
C1931	Dekk ID mottak mislyktes, dekk 3 periodisk	
C1921	Dekk ID mottak mislyktes, dekk 2 periodisk	
C1911	Dekk ID mottak mislyktes, dekk 1 periodisk	
Klimakontroll - Diagnose		0
CMU1 - Cellemonitorenhet 1		0
CMU2 - Cellemonitorenhet 2		0
CMU3 - Cellemonitorenhet 3		0
CMU4 - Cellemonitorenhet 4		0
CMU5 - Cellemonitorenhet 5		0
CMU7 - Cellemonitorenhet 7		0
CMU8 - Cellemonitorenhet 8		0
CMU9 - Cellemonitorenhet 9		0
CMU10 - Cellemonitorenhet 10		0
CMU11 - Cellemonitorenhet 11		0
BMU - Batteriets styringsenhet		0
EV/MiEV eksternt system - Diagnose		0
Fremre motorstyringsenhet - Diagnose		0
Generator kontrollenhet - Diagnose		0
Innebygd lader - Diagnose		0
Plugg-inn hybrid (PHEV) - Diagnose		0
Bakre motorstyreenhet - Diagnose		0
System for overvåking av dekktrykk - Diagnose/Programming		4
C1941	Dekk ID mottak mislyktes, dekk 4 periodisk	
C1931	Dekk ID mottak mislyktes, dekk 3 periodisk	
C1921	Dekk ID mottak mislyktes, dekk 2 periodisk	
C1911	Dekk ID mottak mislyktes, dekk 1 periodisk	

SYSTEM		ANTALL
Blindsoneovervåking - Slave		1
C2324	Frakobling speilindikator periodisk	
Oversikt kamera -		1
B2547	Høyre sidekamera	
parkeringshjelp - Diagnose		0
Blindsoneovervåking - Master		0
ACC/FCM - Adaptiv cruisekontroll/forward collision mitigation		0
FCM/LDW/AHB - Foroverrettet kollisjonsbegrensning/varsling ved avvik fra kjørefelt/automatisk fjernlys		0
Sentralt organ - ETACS		1
B2350	Lysbryter periodisk	
Sentralt organ - One touch start stop		0
Sentralt organ - Strøm bakluke		0
Styring - Styring		0
Styring - Styrevinkelgiver		0
Infotainment - Display audio		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	16,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 39, 2023

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,6	6,6
AKSEL 2	6,3	6,7

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 38, 2024

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,0	7,7
AKSEL 2	8,0	7,8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✗ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✗ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✗ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✗ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✗ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✗ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant