6740084

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.11.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Ford	**Motorstørrelse**	1995 cm^3
Modell	Focus	**Motoreffekt**	110 kW
Type	DEH	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	NV77174	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	WF0PXXGCHPLK05603	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	100235	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Rød	**Registreringsår**	2020
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	22.07.2020
		Frist for neste EU kontroll	21.07.2028

Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.

6740084

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
34.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
49.2	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
86.1	Generelt	* Se bilderapport fra NAF.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
5.9	Ratt, rattaksel, ledd.	Rifter/slitasje på ratt	
5.10		* Se bilde.	
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
19.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
19.8		* Se bilde.	
20.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
24.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
26.12	Lykter/lys - tilstand.	Dugg i lykt:	Venstre baklys, Høyre baklys
26.13		Mindre ripe(r) i lampeglass	
26.15		* Høyre frontlykt har synlige limrester. Se bilde.	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
39.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
45.12	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
47.8	Laste-/bagasjerom.	Forventet bruksslitasje	
50.23	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut:	Støtfanger foran, Panser
50.24		Lakkriper:	Bakluke, Høyre bakdør, Støtfanger bak, Støtfanger foran
50.25		Bulk(er)	Se bilde, Støtfanger bak
50.38		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
52.9	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Korrosjon/rustdannelse	
62.9	Støtdempere.	Rustdannelse	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
62.12		* Se bilde.	
67.10	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	
68.8	Travers.	Rustdannelse	Foran, Bak
72.10	Fjærer / fjærbein.	Rustdannelse	Venstre bak, Høyre bak
76.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran
77.26	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

6740084

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Vått

6740084

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O

Interiør.

5 - Ratt, rattaksel, ledd.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓
7 - Bremsepedal.	✓
8 - Bremsekraftforsterker.	✓
9 - Instrumenter.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓
12 - Glassruter.	O
13 - Setevarmer.	✓
14 - Innvendig speil.	✓
15 - Utvendig speil.	✓
16 - Solskjerm.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓
19 - Taktrekk.	O
20 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	O
21 - Interiør generelt.	O

Motor.

22 - Panser.	✓
23 - Understellsnummer.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	O
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	O
27 - Oppvarmet rute/speil.	O
28 - Bremsevæske.	✓
29 - Kjølesystem.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓
31 - Oljenivå motor.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓
33 - Motorfester.	✓
34 - Registerreim.	R
35 - Drivreim generator.	✓

Karosseri.

36 - Dører.	✓
37 - Elektrisk vindusheis.	✓
38 - Døråpning.	✓
39 - Dørtrekk.	O
40 - Bilbelte.	✓
41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
42 - Seter.	✓
45 - Tilhengerfeste.	O
46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
47 - Laste-/bagasjerom.	O
48 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
50 - Lakk / karosseri utvendig.	O

Underside.

51 - Vognbunn/understell.	✓
52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
53 - Stabilisator.	✓
54 - Differensial.	✓
55 - Drivaksler.	✓
57 - Bremserør.	✓
58 - Bremseslanger.	✓
59 - Bremsebelegg innvendig.	✓
60 - Bremseskiver innvendig.	✓
61 - Parkbrems.	✓
62 - Støtdempere.	O
63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
64 - Lekkasjer.	✓
67 - Eksosanlegg.	O
68 - Travers.	O
69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
70 - Styrestag/ledd.	✓
71 - Styresnekke, tannstang.	✓
72 - Fjærer / fjærbein.	O

Hjul,dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	O
77 - Ekstra hjulsett..	O

6740084

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremser - virkemåte	✓

Kommentarer

86 - Generelt	R

6740084

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
28.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	240 °C
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	42 °C
30.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
30.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	590 ampere
30.3		Målt kaldstart-kapasitet:	720 ampere
34.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	240000
34.2		eller ved, måneder:	120
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	25,00 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	25,40 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	25,50 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	10,90 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	11,00 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
75.2		Mønsterdybde VF	5,60 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
75.4		Mønsterdybde VB	5,90 mm
75.5		Mønsterdybde HB	5,90 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,20 mm
77.2		Mønsterdybde	5,30 mm
77.3		Mønsterdybde	5,50 mm
77.4		Mønsterdybde	5,60 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83.1	Bremser - virkemåte	Bremsevirkning, VF	270,00
83.2		Bremsevirkning, HF	260,00
83.3		Bremsevirkning, VB	190,00
83.4		Bremsevirkning, HB	200,00

6740084

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6740084

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

6740084

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

6740084

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt