6733293

NAF Bruktbiltest - tilstandssjekk

Testdato
27.11.2026

Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	**Motorstørrelse**	2400 cm^3
Modell	XC60	**Motoreffekt**	120 kW
Type	D	**Aksler i drift**	2
Registreringsnr.	RJ95566	**Drivstofftype**	Diesel
Understellsnr.	YV1DZ694492024955	**Kjøretøygruppe**	101
Km.stand.	380426	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Grå	**Registreringsår**	2009
Karosseritype	Stasjonsvogn	**Registrert første gang**	16.04.2009
		Frist for neste EU kontroll	06.07.2027

Informasjon

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.

NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet.
NB! Merk spesielt at karosseri, interiør og lakk ikke er vurdert.

Bremser og hjuloppheng vurderes etter regelverk for PKK

NAF Tilstandssjekk utført på oppdrag fra selger. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og selger.

6733293

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Varsellamper/meldinger	Varsellampe lyser, se bilde	
4.2		Varselmelding aktivert, se bilde	
5.1	Glass	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
5.5		* Se bilde.	
18.3	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Høyre ryggelys
19.5	Lykter/lys - tilstand.	Matte/slitte glass:	Høyre kjørelys, Venstre kjørelys
25.1	Differensial.	Oljelekkasje:	Bakre differensial
25.5		* Se bilde.	
47.6	Felg.	Vesentlig oksidering/rust	Høyre bak
49.1	Generelt	* Se bilderapport fra NAF.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
17.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
17.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
19.11	Lykter/lys - tilstand.	Krakelert lykteglass	Høyre tåkelys, Høyre kjørelys, Venstre kjørelys
19.13		Mindre ripe(r) i lampeglass	
19.15		* Se bilde lukte-speil	
22.10	Vognbunn/understell	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
23.8	Opphengs- / bærearmer bakaksel.	Liten slakk i foring	Venstre bak, Høyre bak
23.9		Korrosjon/rustdannelse	
25.6	Differensial.	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
25.7		* Se bilde.	
31.8	Bremseskiver innvendig.	Rust / skade på bremseskjold:	Venstre bak, Høyre bak
31.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
33.9	Støtdempere.	Rustdannelse	Foran, Bak
35.5	Lekkasjer.	Svetting ved:	Se bilde
38.10	Eksosanlegg.	Betydelig rust i eksosanlegg	
39.8	Travers.	Rustdannelse	Foran, Bak
40.9	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Korrosjon/rustdannelse	
43.10	Fjærer / fjærbein.	Rustdannelse	Foran, Bak
47.10	Felg.	Oksidering / oksidert felg	
47.11		Riper/slitasje på felg	
48.26	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 2 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Vått

6733293

Generell informasjon.

1 - Bildeserie	✓
2 - Sentrallås/nøkler.	✓

Teknisk

3 - Rattaksel, ledd.	✓
4 - Varsellamper/meldinger	R
5 - Glass	R
6 - Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	✓

Prøvekjøring.

7 - Motor virkemåte.	✓
8 - Kjøreegenskaper.	✓
11 - Girkasse. (manuell)	✓
12 - Clutch.	✓
13 - Parkeringsbrems.	✓
14 - Bremsevirkning.	✓
16 - Avgassanalyse. (Diesel)	✓

Motor.

17 - Feilkodeutlesing.	O
18 - Lykter/lys - virkemåte.	R
19 - Lykter/lys - tilstand.	R
20 - Utvendig tilstand motor.	✓

Underside.

22 - Vognbunn/understell	O
23 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	O
24 - Stabilisator.	✓
25 - Differensial.	R
26 - Drivaksler.	✓
28 - Bremserør.	✓
29 - Bremseslanger.	✓
30 - Bremsebelegg innvendig.	✓
31 - Bremseskiver innvendig.	O
32 - Parkbrems.	✓
33 - Støtdempere.	O
34 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
35 - Lekkasjer.	O
37 - Mellomaksel.	✓
38 - Eksosanlegg.	O
39 - Travers.	O
40 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O

Underside.

41 - Styrestag/ledd.	✓
42 - Styresnekke, tannstang.	✓
43 - Fjærer / fjærbein.	O

Hjul,dekk.

44 - Bremseskive/klosser utvendig	✓
45 - Hjullager.	✓
46 - Dekk.	✓
47 - Felg.	R
48 - Ekstra hjulsett..	O

Kommentarer

49 - Generelt	R

6733293

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Kundens bestemte bildeserie gjennomført
2.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Varmeapparat/ klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
6.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	12 °C
14.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	280,00
14.2		Bremsevirkning, HF	270,00
14.3		Bremsevirkning, VB	210,00
14.4		Bremsevirkning, HB	220,00
16	Avgassanalyse. (Diesel)		Kontrollert visuelt
44.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
44.2		Bremseskivetykkelse VF	29,30 mm
44.3		Bremseskivetykkelse HF	29,10 mm
44.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,00 mm
44.5		Bremseskivetykkelse VB	21,00 mm
44.6		Bremseskivetykkelse HB	21,20 mm
46.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
46.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
46.3		Mønsterdybde HF	7,30 mm
46.4		Mønsterdybde VB	8,10 mm
46.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
47.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
48.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,80 mm
48.2		Mønsterdybde	5,90 mm
48.3		Mønsterdybde	5,70 mm
48.4		Mønsterdybde	6,20 mm
48.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
48.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg

6733293

Feilkodeutlesing utført 27.11.2026 - Analyse av kjøretøyets systemer

Utført med feil (32)

System	Feilkoder	Beskrivelse
Brake system	C0064	Roll-rate sensor — Function faulty.
	C2006	Parking brake actuator RL — Mechanical fault
Comfort	B103C	Headlight ECU, left — Function faulty.
	B103D	Headlight ECU, right — Function faulty.
	B10D7	Transponder key — Function faulty.
	B10E5	Engine ECU — Wake-up function faulty
	B1164	Exterior mirror heating right — Voltage supply interrupted
	B118E	Power window FL — Function faulty.
	B118F	Power window FR — Function faulty.
	B1190	Power window RL — Function faulty.
	B1191	Power window RR — Function faulty.
	B1B44	Parking aid sensor rear outside right — Function faulty.
	C1001	Camera/light/viewing system — Function faulty.
	C1A67	Radar sensor front — Function faulty.
	U0252	CAN bus connection to light control B rear — Communication faulty
	U0415	CAN bus connection from brake system ECU — Received invalid data
	U0422	Central electronics module — Received invalid data
	U2100	ECU — Configuration faulty
Infotainment system	U0164	CAN bus connection to air conditioning ECU — Communication disturbed
OBD		
Passive safety	B11A0	Left door impact sensor — Short circuit to ground
Powertrain	P0589	Cruise control — Multifunction input signal B faulty
	P0683	CAN bus connection between spark plug ECU and powertrain control module — Function faulty.
	P138A	Glow time ECU — Fault in electric circuit
	P2015	Variable intake manifold bank 1 — Signal of switch sensor/feedback sensor outside of control range
Thermal management	B102E	Air quality sensor — Fault in electric circuit
	B1D29	Fuel burning heater — Startup fault
	B1D34	Parking heater/auxiliary heater — Defect locking active

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Advanced driver assistance system	Collision velocity module
Brake system	SAS Steering-Angle Sensor
Transmission	DEM Differential electronic module

6733293

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikke utført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

Feilkodeutlesing blir utført kun for kunder som har avtale om dette. Hvis utlesing er utført vil kontrollpunktet «Feilkodeutlesing» stå på testrapporten og feilkoderapporten vil inngå i testrapporten.

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret vi benytter. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6733293

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

6733293

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt

6733293

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt

6733293

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt