Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 27.11.2026

VOLKSWAGEN PASSAT / 3C 105 HK MANUELL

DN75375

184 767 KM

11.10.2011
Førstegang registrert

Diesel

CHASSISNR: WVWZZZ3CZCE045055	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 09.03.2027

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkninger
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	Anmerkninger
MOTOR	Anmerkninger	HJULOPPHENG/STYRING	Anmerkninger
BREMSER	Anmerkninger	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.	
1.2 Diagnose	Feilkoder.	
1.3 Prøvekjøring	Øvrige feil. Bil går i nødmodus. Begrenset prøvekjøring.	
Eksteriør		
2.1 Under bil -	Rust.	venstre, høyre, foran, bak, midten
2.2 Under bil -	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	høyre foran
2.3 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
2.4 Dekk/Felger -	Skjev slitasje på sommerdekk.	alle
2.5 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg.	begge foran
2.6 Dekk/Felger -	Dekkskade vinterhjul.	høyre foran
Lys		
3.1 Lys foran -	Matte glass.	begge
3.2 Lys bak -	Defekt / sprukket glass.	begge
Motor		
4.1 Service	Varsler service.	
4.2 Trekkraft	Dårlig.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Fjærer/støtdemper -	Knekt fjær.	venstre foran
Bremser		
6.1 Skiver -	Rust.	venstre foran
Opplysninger/klargjøring		
7.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



1.1 Varsellampe lyser se bilde



1.1 Varsellampe lyser se bilde



1.1 Varsellampe lyser se bilde



1.1 Varsellampe lyser se bilde



1.1 Varsellampe lyser se bilde



1.1 Varsellampe lyser se bilde



1.1 Varsellampe lyser se bilde



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.1 Rust



2.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



2.3 Kantkjørt felg



2.4 Skjev slitasje på sommerdekk



2.4 Skjev slitasje på sommerdekk



2.5 Kantkjørt felg



2.5 Kantkjørt felg



2.6 Dekkskade vinterhjul



3.1 Matte glass



3.1 Matte glass



3.2 Defekt / sprukket glass



3.2 Defekt / sprukket glass



4.1 Varsler service



5.1 Knekt fjær



6.1 Rust



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde



7.1 Dokumentert service, se bilde














km
trip
184765 3861.4


0 km/t
0.0 °C
km
trip
184767 3863.6
40
30
20
10
km/h

Utført 27.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Bremser - Blokkeringsfrie bremser / elektronisk stabilit...		1
00290	Hjulhastighetsføler venstre bak Ingen kommunikasjon	
Parkeringsbrems -		1
01316	ABS kontrollenhet Sjekk feilkoder	
Kollisjonspute -		1
01228	Omkopler bortkopling passasjerairbag Feil i signal	
CAYC - TDI-CR		2
P211200	Innsugingsmanifoldens portveksling, åpen eller lukket lengre enn tenkt Permanent	
P246300	Sotinnhold fra partikkelfilter diesel; for høy Permanent	
Instrument -		0
Startsperre -		1
02861	Elektronisk rattlås defekt Feil i signal	
Klima - Klimakontroll, Klimakontroll		2
B10ABF0	Kjølemiddeltrykk Nedre grenseverdi er ikke oppnått	
B10AF04	Luftkvalitetssensor feilaktig	
Dekktrykksensor - System for overvåking av dekktrykk		1
00290	Hjulhastighetsføler venstre bak Ingen kommunikasjon	
parkeringshjelp -		0
Sentral elektronikk -		1
00924	Relé frontlyktspyling Kortslutning til jord eller åpen krets	
Servostyring -		3
00750	Feilindikatorlampe(MIL)-styrekrets: funksjonssvikt Feil i krets	
00668	+30 spenning Under nedre terskel reguleringsgrense	
01316	ABS kontrollenhet Sjekk feilkoder	
Frontlyktinnstilling -		1
U112300	Feil ved ramme-CAN-buss Permanent	

SYSTEM	ANTALL
Radio -	0
Telefon -	0
Multimedia-grensesnitt -	0
Hurtigservice -	0
Sentralelektronikk II -	0
Komfortsystem -	0
Gateway -	0
Rattelektronikk -	0
Dørmodul på førersiden -	0
Dørmodul passasjersiden -	0
Tilhengermodul -	0
Batteriregulering -	0
Hurtigservice -	0
Transportmodus -	0

TESTFORHOLD/DATA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	40	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	18,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	20,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 49, 2018

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,2	4,0
AKSEL 2	4,8	4,8

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 33, 2022

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,9	6,5
AKSEL 2	6,8	6,4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✗ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✗ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Frontvindu
- ✓ Kanal

Lys
- ✗ Lys foran
- ✗ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✗ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✗ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant