Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 27.11.2026

SKODA OCTAVIA / 5E 110 HK MANUELL 2WD

ZH46904 | 168 465 KM | 18.05.2016 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR: TMBJG9NE0G0237686	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 18.03.2028

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
2.1 Under bil	Rust. Understell	
2.2 Speil -	Deksel skadet/ripe.	venstre
2.3 Frontvindu	Steinsprut.	
2.4 Kanal -	Korrosjon/rust.	begge
Lys		
3.1 Lys bak -	Skiltlys lyser ikke.	høyre bak
Motor		
4.1 Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Fjærer/støtdemper -	Støtdemper lekkasje.	høyre foran
Bremser		
6.1 Bremseskjold -	Gjennomrustet.	venstre bak



2.1 Rust
Understell



2.1 Rust
Understell



2.1 Rust
Understell



2.2 Deksel skadet/ripe



2.3 Steinsprut



2.4 Korrosjon/rust



2.4 Korrosjon/rust



2.4 Korrosjon/rust



4.1 Oljelekkasje fra motor



4.1 Oljelekkasje fra motor



5.1 Støtdemper lekkasje



6.1 Gjennomrustet


6






ŠKODA
OCTAVIA








RADAR


1/min x 100
km/h
168461
1849.5
0.0 / SET


9:11
Kontroller skiltlys!
168465
1853.5
1/min x 100
km/h
0.0 / SET

Utført 27.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		0
Kollisjonspute -		0
CLHA - TDI-CR		1
P195000	Kjølevifte; blokkert Periodisk	
Instrument -		0
Klimakontroll -		3
B109515	Høyre temperaturkontrolldør motorposisjonssensor Avbrudd eller kortslutning til B+	
B10F000	Funksjonsbegrensning på grunn av kompressor utkoblet av motor Periodisk	
B10A929	A/C kompressor aktivering Omfang/ytelse	
System for overvåking av dekktrykk -		0
Avstandskontrollenhet -		1
C110BF0	Adaptiv cruisekontrollsensor Begrenset sikt	
Gateway -		0
Servostyring -		0
Sentral elektronikk -		0
Rattelektronikk -		0
Informasjonselektronikk 1 -		0
Dørmodul på førersiden -		0
Dørmodul passasjersiden -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	6,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 3, 2025

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	5,4
AKSEL 2	6,0	5,8

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 30, 2022

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	6,5	6,6
AKSEL 2	4,6	3,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Dekk/Felger
- ✗ Frontvindu
- ✗ Kanal

Lys
- ✓ Lys foran
- ✗ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✗ Lekkasjer
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✗ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✗ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant