Autoringen Funksjonstest

TESTDATO: 27.11.2026

BMW 116I / 187 116 HK MANUELL

BR37044

82 820 KM

26.09.2006
Førstegang registrert

Bensin

CHASSISNR: WBAUF11060P012534	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 18.03.2028

Funksjonstest er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Nøkler	Virker ikke. 1 stk	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Diagnose	Feilkoder.	
Eksteriør		
3.1 Under bil	Rust. Understell/Vognbunn	
3.2 Under bil	Beskyttelsesplate skadet/mangler.	
3.3 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
3.4 Dekk/Felger -	Påbegynnende oksidering.	alle
3.5 Frontvindu	Steinsprut.	
3.6 Kanal -	Ripe(r).	venstre bak
Motor		
4.1 Lekkasjer	Oljelekkasje fra motor.	
Hjuloppheng/styring		
5.1 Ledd -	Slakk i indre endeledd.	begge foran
Bremser		
6.1 Bremsefunksjon -	Bremser ligger på.	begge bak
6.2 Rør/slanger -	Rust.	venstre foran
6.3 Skiver -	Slitte/stor slitekant.	foran
Gir og drivlinje		
7.1 Girkasse	Lekkasje.	
Interiør		
8.1 Instrumenter og brytere	Sprekk i skjerm.	
Opplysninger/klargjøring		
9.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde.	



3.1 Rust
Understell/Vognbunn



3.1 Rust
Understell/Vognbunn



3.1 Rust
Understell/Vognbunn



3.1 Rust
Understell/Vognbunn



3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.3 Kantkjørt felg



3.4 Påbegynnende oksidering



3.6 Ripe(r)



3.6 Ripe(r)



4.1 Oljelekkasje fra motor



6.2 Rust



6.3 Slitte/stor slitekant



7.1 Lekkasje



8.1 Sprekk i skjerm



9.1 Dokumentert service, se bilde



9.1 Dokumentert service, se bilde


6
WWW.STENSHAGEN.NO






WWW.STENSHAGEN.NO








09:31
+11.5 °C
082816 km 313.3


454 km
082820 km 317

Utført 27.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Dynamisk stabilitetskontroll - MK 60		0
Kollisjonspute - Diagnose		0
N43, N55, N54, N52, N51, N46, N45 - Siemens MSD802/MSD812		1
2F80	Unknown fault code	
Startsperre - CAS (adgangssystem for biler)		1
A0B1	Inngrep girvelger periodisk	
Klimakontroll - IHKA/IHKR (Klimakontroll)		0
System for overvåking av dekktrykk - MK 60		0
Sentralt organ - FRM (fotbrønnmodul)		2
9CCE	Batteri utladet periodisk	
930C	Parkeringslys venstre foran, avbrudd periodisk	
Sentralt organ - FZD (Funksjonssenter tak)		0
Sentralt organ - JBE (koblingsboks)		0
Infotainment - RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO (Radio - brukergrensesnitt)		0
Transportmodus - Diagnose		0
Batteri administrasjon - Diagnose		0
Servicekorrigering - Tilstandsbasert service		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	20,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 4, 2011

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,6	6,8
AKSEL 2	6,5	6,6

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 25, 2017

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,1	8,1
AKSEL 2	7,9	6,7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✗ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Under bil
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✗ Dekk/Felger
- ✗ Frontvindu
- ✗ Kanal

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✗ Lekkasjer
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✗ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✗ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Lekkasjer
- ✗ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✗ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✗ Instrumenter og brytere
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant