Funksjonstest

TESTDATO: 25.11.2026

VOLKSWAGEN GOLF / AU 2WD

EL61727 | 147 858 KM | 08.04.2015 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR: WVWZZZAUZFW909413	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 25.05.2027

Test er beregnet på eldre biler og biler med høy kjørelengde. Det må forventes en generelt høyere slitasje. Her testes kun vitale deler på bilen, karosseri og interiør må vurderes ut ifra bilder og visuell kontroll.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Mangler servicedokumentasjon.	
Assistentsystemer og diagnose		
2.1 Systemfunksjoner	Dekktrykkvarsler lyser.	
Eksteriør		
3.1 Under bil	Rust.	
3.2 Speil -	Blinklys sprukket/krakelert .	høyre
3.3 Speil -	Speilhus skadet. ink deksel	høyre
3.4 Dekk/Felger	Skjev slitasje på sommerdekk.	
3.5 Dekk/Felger	Kantkjørt felg.	
3.6 Frontvindu	Sprekk.	
3.7 Kanal -	Skade.	venstre
3.8 Kanal -	Korrosjon/rust.	høyre
Lys		
4.1 Lys foran	Krakelering i plast.	
Motor		
5.1 Service	Varsler service.	
Bremser		
6.1 Skiver -	Slitte/stor slitekant.	foran
6.2 Skiver -	Rust.	bak
Interiør		
7.1 Varme/AC/Klima	Svak/uteblitt funksjon på ac.	



3.1 Rust



3.2 Blinklys sprukket/krakelert



3.3 Speilhus skadet Ink deksel



3.4 Skjev slitasje på sommerdekk



3.5 Kantkjørt felg



3.7 Skade



3.8 Korrosjon/rust



4.1 Krakelering i plast



4.1 Krakelering i plast



6.2 Rust

Utført 25.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		2
C10CE29	-AUTO HOLD- knapp Omfang/ytelse	
C102D00	Dekktrykkvarsel Permanent	
Bremseforsterker -		1
U040100	Ugyldig data mottatt fra ECM/PCM "A" Periodisk	
Kollisjonspute -		0
Motor - CHHA, CXDA, DNUE, DNUC, DLRA, DLBA, DKTB, DKRF..., etc.		2
U041300	Kontrollmodul hybrid batteri administrasjon, usannsynlig signal Periodisk	
U041500	Ugyldige data mottatt fra ABS-kontrollmodul Periodisk	
Instrument -		0
Grensesnitt for starttilgang -		0
Klimakontroll -		0
Termisk administrering -		1
001002	Unknown fault code	
Elektrisk motor -		2
U041300	Kontrollmodul hybrid batteri administrasjon, usannsynlig signal Periodisk	
U041500	Ugyldige data mottatt fra ABS-kontrollmodul Periodisk	
HV-batteriregulering -		0
Kontrollmodul for elektrisk drev -		0
HV-batterilader kontrollmodul -		0
High voltage battery charge management -		0
Koble fra/til høyspentsystem -		0
Koble fra/til høyspentsystem -		0
System for overvåking av dekktrykk -		2
C10CE29	-AUTO HOLD- knapp Omfang/ytelse	
C102D00	Dekktrykkvarsel Permanent	
Avstandskontrollenhet -		0

SYSTEM		ANTALL
Sentral elektronikk -		2
B147918	Fjernkontrollnøkkel 1 For lav spenning	
B147954	Fjernkontrollnøkkel 1 ingen grunninnstilling	
Informasjonselektronikk 1 -		3
B110231	Ryggekamera ikke signal	
B129E07	Display og kontrollhode 1 for informasjonselektronikk Mekanisk feilfunksjon	
B129B13	Mikrofon 1 Åpen krets	
Multifunksjon - Dørmodul på førersiden		2
B148754	Strøm vindu motor, ingen grunninnstilling utført Periodisk	
B132601	Dør varsellampe, elektrisk feil Permanent	
Dørmodul passasjersiden -		1
B122D29	Sentrallåsing bryter, Usannsynlig signal	
Gateway -		0
Frontlyktsystem -		0
Servostyring -		0
Rattelektronikk -		0
Elektrisk styringslås -		0
Lydanlegg -		0
Kontrollenhet telematisk -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Glatt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	18,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	18,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 6, 2019	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 21, 2024

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	2,5	3	3,5	3,5
Mønsterdybde vinterdekk	7	7	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Systemfunksjoner
Prøvekjøring

Eksteriør
Under bil
Låser/tyverisikring
Speil
Vinduspussere/-spyler
Dekk/Felger
Frontvindu
Kanal

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Batteri(er)
El/hybrid batteripakke
Lekkasjer
Service
Startmotor
Trekkraft

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Instrumenter og brytere
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Multimedia
Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang.
   Funksjonstest skal kun benyttes som dokumentasjon ved gjeldene transaksjon av den som har bestilt testen.
   Alle henvendelser rundt testen og bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper og selger av bilen.
2. **Bedømming**
   Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet iht. definerte kontrollpunkter som vist i skjema. Karosseri og interiør er ikke er vurdert, og kjøper må forholde seg til visuell kontroll eller bilder for å avgjøre kosmetisk tilstand. Tekniske installasjoner som kreves spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet. Utover dette kun visuell kontroll. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger en mangler ved en tidligere PKK kontroll.
3. **Demontering**
   Det blir ikke demontert for ytterligere kontroll. Det kan være periodiske feil, oljeforbruk og lekkasjer som ikke kan avdekkes på testtidspunktet som krever ytterligere utredning. Det er ikke foretatt noen form for diagnosetest.
4. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
5. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   For biler kjøpt på auksjon må reklamasjoner være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon.