Auksjonstakst

TESTDATO: 23.11.2026

AUDI Q7 E-TRON / 4L 386 HK AUTOMAT 4WD

PR37383 | 222 546 KM | 29.07.2016 Førstegang registrert | Hybr(D)

CHASSISNR: WAUZZZ4M2HD008472	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 06.02.2028

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS ✓
MOTOR ✓	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE 🔍
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Systemfunksjoner	Varsellampe lyser se bilde.	
Eksteriør		
2.1 Dekk/Felger	Skade på felg. små kosmetiske skader på begge felgsett	
Hjuloppheng/styring		
3.1 Bakstilling -	en del rust i bakre travers	bak
Gir og drivlinje		
4.1 Differensial	Slakk. ikke slakk enda, men påbegynnende sprekkdannelser i fremre foring til diff	



1.1 Varsellampe lyser se bilde



2.1 Skade på felg Små kosmetiske skader på begge felgsett



2.1 Skade på felg Små kosmetiske skader på begge felgsett



2.1 Skade på felg Små kosmetiske skader på begge felgsett



2.1 Skade på felg Små kosmetiske skader på begge felgsett



2.1 Skade på felg Små kosmetiske skader på begge felgsett



2.1 Skade på felg Små kosmetiske skader på begge felgsett



3.1 Øvrige feil En del rust I bakre travers



3.1 Øvrige feil En del rust I bakre travers



3.1 Øvrige feil En del rust I bakre travers



3.1 Øvrige feil En del rust I bakre travers



4.1 Slakk Ikke slakk enda, men påbegynnende sprekkdannelser i fremre foring til diff

Utført 23.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		2
C105700	Høyre frontdekk Dekktrykkadvarsel – flatt dekk	
C105B00	Høyre bakdekk Dekktrykkadvarsel – flatt dekk	
Bremseforsterker -		0
Kollisjonssikkerhet - Kollisjonspute		1
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Permanent	
Motor - CREC, DUVA, DNEA, DMFB, DMFA, DCUE, DCBE, DCBD..., etc.		1
U023500	Mistet kommunikasjon med Høy krets inngang	
Reduksjonsmiddel doseringssystem -		0
Girkasse -		0
Velgerspak -		0
Instrument -		2
U113900	Høyspent batterilader ingen kommunikasjon	
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Permanent	
Klimakontroll -		0
Termisk administrering -		4
B16A284	Kjølemiddeltrykk for kjøling av kupeen For lavt signal	
B16A384	Kjølemiddeltrykk for oppvarming av kupeen For lavt signal	
U041300	Kontrollmodul hybrid batteri administrasjon, usannsynlig signal Periodisk	
P13F100	Interne betingelser Ikke startet	

SYSTEM		ANTALL
HV-batteriregulering -		5
U002800	Kjøretøykommunikasjonsbuss A Periodisk	
U002900	Kjøretøykommunikasjonsbuss A Ytelse	
U011100	Tapt kommunikasjon med batterienergikontrollmodul "A" Periodisk	
U041200	Ugyldige data mottatt fra kontrollmodul A batterienergi Periodisk	
U041600	Ugyldige data mottatt fra kontrollmodul kjøretøydynamikk Periodisk	
HV-batterilader kontrollmodul -		0
Kontrollmodul for elektrisk drev -		0
Koble fra/til høyspentsystem -		0
Air Suspension -		0
System for overvåking av dekktrykk -		2
C105700	Høyre frontdekk Dekktrykkadvarsel – flatt dekk	
C105B00	Høyre bakdekk Dekktrykkadvarsel – flatt dekk	
Kameramodul foran. -		2
C118E00	Aktiv tåkemodus Periodisk	
B163002	prediktive rutedata Signalfeil	
ADAS - parkeringshjelp		2
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Permanent	
U112300	Databuss feilverdi mottatt Permanent	
Styreenhet filskiftevarsling 2 -		0
Filskiftehjelp -		0
Ryggekamera/områdevisning 360° -		0
Gateway -		2
U112600	Udefinert kontrollmodul ingen kommunikasjon	
U023500	Mistet kommunikasjon med Fartsholder front distanse spennvidde sensor	

SYSTEM		ANTALL
Komfortsystem sentral kontrollmodul -		6
B126301	Aktivering av opplåsing av tanklokk Elektrisk feil	
B147613	Venstre fremre utvendige dørhåndtaks berøringssensor Åpen krets	
B147713	Høyre fremre utvendige dørhåndtaks berøringssensor Åpen krets	
B116D13	Venstre bakre utvendige dørhåndtaks berøringssensor Åpen krets	
B116E13	Høyre bakre utvendige dørhåndtaks berøringssensor Åpen krets	
B147A18	Fjernkontrollnøkkel 2 For lav spenning	
Tilhengermodul -		4
C10F315	Bremselyspære på tilhenger Avbrudd eller kortslutning til B+	
C10F415	Høyre baklyspære på tilhenger Avbrudd eller kortslutning til B+	
C10F515	Venstre baklyspære på tilhenger Avbrudd eller kortslutning til B+	
C10F615	Høyre blinklyspære på tilhenger Avbrudd eller kortslutning til B+	
Multifunksjon - Servostyring, Sentral elektronikk, Informasjonselektronikk 1, etc.		4
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Permanent	
U112300	Databuss feilverdi mottatt Permanent	
U111100	Funksjonsbegrensning pga. manglende melding Permanent	
B13C813	Dør omgivelsesbelysning / belysning for høyttalere Åpen krets	
Rattstamme Elektronikk -		0
Bagasjeromslokkelektronikk -		0
Lyskobling venstre -		0
Lyskobling høyre -		0
Styring av frontlys venstre side 2 -		0
Styring av frontlys høyre side 2 -		0
Førersete -		0
Passasjersete -		0
Dørmodul passasjersiden -		0
Dørmodul bak på førersiden -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Snø

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2026	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 36, 2025

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	7	7	7	7
Mønsterdybde vinterdekk	8,7	9	7,4	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
17.10.2024	0

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

KOMMENTAR

Servicedokumentasjon ligger som enkeltkvitteringer sammens med reparasjoner. Ikke organisert. Forrige service var antageligvis bare et oljeskift oktober 2024. Km stand oljeskift ikke oppført.

PUNKTER KONTROLLERT

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Avgass
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.