Auksjonstakst

TESTDATO: 12.11.2026

VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE / U 462 HK AUTOMAT 4WD

RL40728 | 72 121 KM | 10.05.2019 Førstegang registrert | Hybr(B)

CHASSISNR: YV1UZBMUDK1383596	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 10.05.2027

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

PUNKT		BESKRIVELSE	PLASSERING
Identitet			
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Service dokumentasjon ikke tilgjengelig ved testtidspunkt.	
Assistentsystemer og diagnose			
2.1	Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør			
3.1	Dekk/Felger	Gamle dekk. vinter 2018, 2019 sommer	
Lys			
4.1	Lys bak -	Krakelering i plast.	begge bak
Bremser			
5.1	Skiver -	Rust.	begge foran



4.1 Krakelering i plast




AGH 80




GIE
P
D/B
E-
MODE



Utført 12.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Bremsekontrollmodul - BCM		1
U2CE182	Ugyldig signal mottatt fra en annen kontrollenhet Bussignal/meldingsfeil, ugyldig signal	
Kollisjonspute - SRS		0
Retraktormodul venstre - RML		0
Retraktormodul høyre - RMR		0
Motor - B4204T20, D4204t14		0
Girkasse - TCM		0
Elektronisk girvelgermodul - EGSM		0
Instrument - DIM		0
Central Display / Climate Control Module - CCM/CCD		1
B12A612	Vannpumpe ekstra varmeapparat Kortslutning til batteri	
Høyspenningsgenerator - IGM		1
P103092	Aktiv utladning Ytelse eller feil drift	
Battery energy monitoring - BECM		0
Kontrollenhet for elektrisk bakhjulsdrift - IEM		0
Innebygd lader - OBC		0
Sensor for batteriovervåking - BMS		0
Aktivt sikkerhetsdomene master - ASDM		1
U2C6992	Ugyldig signal mottatt fra en annen kontrollenhet Ytelse eller feil drift	
Modul for vidvinkel - WAM		0
Kontrollmodul for hindringsoppdagelse, venstre... - SODL		0
Kontrollmodul for hindringsoppdagelse, høyre side - SODR		0
Modul for vidvinkel - WAM		0
Audiomodul - AUD		2
B1A0313	Høyttaler 3 Avbrudd	
F00049	Unknown fault code	
Styremodul venstre frontlys - HCML		1
U2F0078	Mekanisk feil Oppretting eller justering er feil	
Hodeenhet infotainment - IHU		1
U1A2500	Ufullstendig MOST ring Signal mangler	

SYSTEM		ANTALL
Rattlåsing - SCL		1
B102608	Rattlåsing Bussignal/meldingssvikter	
Kjøretøydynamikk domene master - VDDM		1
C007768	Lavt dekktrykk Informasjon hendelse	
Luftfjæringssystem - SUM		2
C103B4B	Luftfjærings kompressor Overtemperatur	
B104197	Nivåkontroll Komponent eller systemdrift hindret eller blokkert	
Sentral elektronisk modul - CEM		0
Kjøretøytilkoblingsmodul - VCM		0
Tilhengermodul - TRM		0
Kontrollmodul for servostyring - PSCM		0
Førerdørmodul - DDM		0
Høyre kontrollmodul for hovedlyktene - HCMR		0
Elektrisk setemodul fører - PSMD		0
Overliggende konsoll - OHC		0
Passasjerdørmodul - PDM		0
Bakluke med elektrisk åpning - POT		0
Elektrisk setemodul passasjer - PSMP		0
Rattmodul - SWM		0
Sensor for batteriovervåking - BMS		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG	10,00	TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	8,00

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	3,5	3,5	4,5	4,5
Mønsterdybde vinterdekk	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Avgass
Batteri(er)
Tenningsanlegg
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.