Auksjonstakst

TESTDATO: 27.11.2026

AUDI Q7 E-TRON / 4L 386 HK AUTOMAT 4WD

BT78390 | 131 955 KM | 01.03.2018 Førstegang registrert | Hybr(D)

CHASSISNR: WAUZZZ4M4JD036330	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 05.03.2028

Testen er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand med det utstyret som er i bilen på testtidspunktet og kontrolleres iht. definerte kontrollpunkter for bilen.

Vurderingene gjøres ut ifra bilens alder og kilometerstand. Evt. feil fremkommer under Anmerkninger. Viking anmerker kun feil og mangler som avdekkes på testtidspunktet. Punkter som ikke er angitt i testen er ikke kontrollert.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Kontrollert | Anmerkninger se neste side

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING
Assistentsystemer og diagnose		
1.1 Diagnose	Se diagnosetest.	
Eksteriør		
2.1 Lakk	begrenset vurdering av lakk grunnet skitten bil	
2.2 Skjermer -	Skjermutbygger løs.	begge foran
2.3 Døråpning -	Ripe(r).	venstre foran
2.4 Terskler/innlastningssone -	Riper.	venstre bak
2.5 Støtfanger -	Ripe(r).	bak
Lys		
3.1 Lys bak -	Ryggelys lyser ikke.	høyre
Motor		
4.1 Kjølesystem/vannpumpe	Kjøleveske under minimum .	
Interiør		
5.1 Seter	Misfarget.	
5.2 Tepper/bekledning -	Rift.	bak



2.1 Øvrige feil Begrenset vurdering av lakk grunnet skitten bil



2.1 Øvrige feil Begrenset vurdering av lakk grunnet skitten bil



2.2 Skjermutbygger løs



2.2 Skjermutbygger løs



2.3 Ripe(r)



2.4 Riper



2.5 Ripe(r)



4.1 Kjøleveske under minimum



5.1 Misfarget



5.2 Rift

Utført 27.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsp... - ABS/ESP/EPB (Antiblokkeringssystem/Elektronisk stabilitetsprogram/Elektronisk parkeringsbrems)		0
Bremseforsterker -		0
Kollisjonspute -		0
Motor - CREC, DUVA, DNEA, DMFB, DMFA, DCUE, DCBE, DCBD..., etc.		0
Girkasse -		0
Velgerspak -		0
Instrument -		1
U113900	Høyspent batterilader ingen kommunikasjon	
Klimakontroll -		0
HV-batterilader kontrollmodul -		3
P33EB00	Batteristyringssystem Les hendelsesminne	
U112200	CAN bus; usannsynlig melding Periodisk	
C1249F4	Funksjonsbegrensning pga. Ladeinfrastruktur utløser for mange vekkinger	
Termisk administrering -		2
P13F100	Interne betingelser Ikke startet	
B158192	HV varmeapparat kontrollmodul feilaktig funksjon	
HV-batteriregulering -		2
U012100	Mistet kommunikasjon med ABS-kontrollmodul (Anti-Lock Brake System)	
P0BBD00	Spenningsvariasjon i hybridbatteripakken har overskredet grensen Permanent	
Kontrollmodul for elektrisk drev -		0
Koble fra/til høyspentsystem -		0
Air Suspension -		0
System for overvåking av dekktrykk -		0
ADAS - Kameramodul foran., Avstandskontrollenhet		1
U112300	Databuss feilverdi mottatt Periodisk	
parkeringshjelp -		2
B14E115	Oppvarmet rygg foran venstre Avbrudd eller kortslutning til B+	
B14E515	Temperatursensor seterygg venstre foran Avbrudd eller kortslutning til B+	
Styreenhet filskiftevarsling 2 -		0

SYSTEM		ANTALL
Filskiftehjelp -		0
Ryggekamera/områdevisning 360° -		0
Gateway -		1
U111100	Funksjonsbegrensning pga. manglende melding Periodisk	
Sentral elektronikk -		2
B14E115	Oppvarmet rygg foran venstre Avbrudd eller kortslutning til B+	
B14E515	Temperatursensor seterygg venstre foran Avbrudd eller kortslutning til B+	
Komfortsystem sentral kontrollmodul -		3
B133C13	Høyre bremse-/baklyspære Åpen krets	
B12CC13	Høyre ryggelyspære Åpen krets	
U112100	CAN-skinnefeil – Ingen CAN-beskjed Periodisk	
Dørmodul bak på førersiden -		1
B122D29	Låsenhet for sentrallås Omfang/ytelse	
Servostyring -		0
Rattstamme Elektronikk -		0
Informasjonselektronikk 1 -		0
Bagasjeromslokkelektronikk -		0
Lyskobling venstre -		0
Lyskobling høyre -		0
Tilhengermodul -		0
Førersete -		0
Passasjersete -		0
Dørmodul på førersiden -		0
Dørmodul passasjersiden -		0
Dørmodul bak på passasjersiden -		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Glatt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK		PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
Mønsterdybde sommerdekk	4,6	4,1	4,5	4,6
Mønsterdybde vinterdekk	8	7,5	8,4	8,4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
15.01.2026	119191

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

Identitet
Kjennemerke
Understellsnummer
Dokumentasjon utstyr/godkjenning
Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
Kamera
Sensor
Systemfunksjoner
Diagnose
Prøvekjøring

Eksteriør
Lakk
Antirustbehandling
Under bil
Panser
Dører
Bakluke
Låser/tyverisikring
Skjermer
Speil
Korrosjon
Vinduspussere/-spyler
Verktøy/nødutstyr
Dekk/Felger
Hjulmuttere/-bolter
Døråpning
Terskler/innlastningssone
Støtfanger
Grill
Tak
Frontvindu
Vinduer
Kanal
Stolpe
Alle flater
Ladeluke/tanklokk

Lys
Lys foran
Lys bak
Markeringslys
Retningslys
Nødsignallys
Parkeringslys
Refleks
Andre lys

Motor
Avgass
Batteri(er)
Drivstoffanlegg/-ledninger
Dynamo/lading
Eksosanlegg
Elektroniske styresystemer
Kjølesystem/vannpumpe
Lekkasjer
Motorfester/-demper
Oljenivå/røykutvikling
Service
Startmotor
Trekkraft
Turbo
Ladeluftkjøler
Kompressor
Motor

Hjuloppheng/styring
Retningsstabilitet/selvoppretting
Ratt/styringsmekanisme
Hjullager
Fjærer/støtdemper
Ledd
Stabilisatorer/stag
Forstilling
Bakstilling

Bremser
Bremsefunksjon
Parkeringsbrems
Bremsekraftforsterker
Bremsevæske
Lekkasjer
Rør/slanger
Skiver
Bremseskjold

Gir og drivlinje
Girkasse
Differensial
Clutch/kobling/svinghjul
Aksler
Fordelingskasse

Interiør
Dashbord
Instrumenter og brytere
Midtkonsoll/midtarmlene
Dørtrekk
Seter
Taktrekk
Tepper/bekledning
Vindusheiser
Bilbelte
Varme/AC/Klima
Signalhorn/Lydsignal
Multimedia
Multifunksjonsratt
Ratt
Deksel

Opplysninger/klargjøring
Opplysninger
Interiør
Øvrig utstyr/klargjøring
Annet

Det tas forbehold om avvik på utstyr avhengig av biltype, årsmodell. Listen er å betrakte som en brutto liste

1. **Rapporten**
   Rapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy, samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.
2. **Bedømming**
   Punktene som bilen er testet etter fremkommer i testen. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.
   Anmerkninger kommer under Anmerkninger med forklaring av feil eller mangelens omfang med Bildedokumentasjon der det er mulig.
3. **Eiendomsrett**
   Testens resultat tilhører Vikings kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra Vikings kunde.
4. **Demontering**
   Viking demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering.
5. **Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer**
   Viking anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll.
   Viking prøvekjører bilen i begrenset grad kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand. Tekniske installasjoner som krever spesielle kjøreforhold for å kontrollere funksjoner, som 4x4 ol. blir kun testet dersom kjøreforforholdene gjør det mulig å teste funksjon på testtidspunktet.
6. **Avlesing av diagnose**
   Viking Kontroll leser av feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelig på testtidspunktet. Avlesning av diagnose leses med gjeldende test utstyr som benyttes av Viking Kontroll. Punktene som fremkommer under Utlesning av feilkoder. Ved usikkerhet rundt punktene anbefaler Viking Kontroll en videre utredning. Viking Kontroll kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.
7. **Driftsbatterier på el- og hybridbiler vil kun bil visuelt kontrollert**
   Per i dag finnes det ikke gode nok måleinstrumenter som kan dokumentere den eksakte kapasiteten på batteriet. Viking Kontroll kan ikke garantere at kapasiteten på testtidspunktet stemmer overens med produsentens oppgitte data.
8. **Vikings ansvar**
   Viking har vurdert alle kontrollpunkter etterrettelig og etter beste skjønn. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.
   - Evt. feil/avvik som avdekkes i etterkant av kontrollen kan kun lastes Viking Kontroll dersom dette skyldes uaktsomhet ved utførelse av kontrollen.
   - Dersom det skulle være uoverensstemmelser i forbindelse med leveransen, kan kunde ta dette opp med Viking. Eventuelle reklamasjoner må være Viking i hende senest 5 dager etter avsluttet auksjon. Viking forbeholder seg retten til å kontrollere punktet det reklameres på før videre saksbehandling.